

**Парный квершлаг дб гор. 00м от РПП 3 до протяженной выработки № 1, протяженная
ПОЗИЦИЯ N 38 выработка № 1 от парного квершлага дб гор. 00м до ВПП рельсового уклона дб 3 гор.**

**РЕВЕРСИВНАЯ
П О Ж А Р**

38

№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
		Исполнители		
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	<u>горн. диспетчер, ком. взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из прот. выр-ки N1, отк. кв-га дб г. 00м., вых. по вост. пол. откат. штреку дб г.00м. к ВВФС. Из парн. кв-га дб г. 00м., РПП-3, откат. кв-га дб г.00 м. ниже вент. сб. 2, вент. сб-ки 2 вых. по вент. кв-гу дб г.00 м. к ВВФС. Из выр. г.+240м вых. по скип. пор. ств., на поверхность. Из г.в. западного крыла выходят по ЗВФС. Из г.в. восточного крыла выходят по ВВФС	<p align="center">1-е отделение:</p> <p>По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу дб г. 00м, прот. выр-ке N1 к месту аварии и обратно, прот. выр-ке N1, отк. кв-гу дб г.00м вост. пол. отк. штр. дб г. 00 м. к ВВФС. Задание: вывод людей.</p> <p align="center">2-е отделение:</p> <p>По ЗВФС до гор. 00 м., ОКД, откат. штр. 212-дб-з, парн. штр. 212-дб-з, откат. штр. 212-дб-з, протяж. выр. N1 г.00м, парн. кв-гу дб г. 00 м. к месту аварии. Задание: тушение пожара.</p> <p align="center">3-е отделение:</p> <p>По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу дб г. 00м, прот. выр-ке N1 к месту аварии. Задание: локализация пожара.</p> <p align="center">Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.</p>
2.	Вызвать лиц по списку N 1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка		
3.	Отключить эл. энергию: - с пульты диспетчера в подстанции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	<u>гл. энергетик</u> горн. дисп, операт. "Энергоуголь", операт. "Энергоуголь" тел.2-12		
4.	Реверсировать вентиляторы главного проветривания ЗВФС, ВВФС и 1-но клет. ствола. На скиповых стволах вентиляторы остановить.	<u>гл. механик</u> горн. дисп. деж. сл. авт. т.3-77,2-44		
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты.	<u>горн. дисп.</u> горн.дисп., сменные ИТР		
6.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Подготовить подъемы 2-х и нов.2-х кл. стволов, для спуска отделений ПВАСС и подъемы ВВФС, ЗВФС и скип. пор. ствола для вывоза людей из шахты. Оборудовать скипы полками, предохранит. поясами.	<u>гл. механик</u> деж.сл. т.2-25,2-15 деж.сл.подъема т. 5-88		
8.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	<u>зам. гл. инженера по ТБ</u> обсл.персонал,ИТР шахты		
9.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	горн.диспетчер нач.ШГС, нач.уч-ков		