

ПОЗИЦИЯ N 48

Косовичник, породная яма г.-170м.

РЕВЕРСИВНАЯ
ПОЖАР

48

№ п/ п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
		Исполнители		
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО. Обеспечить прибытие на шахту от-делен. 2 ВАСО, спецтехники согласно диспозиции.	горн. дисп, 23-33, 25-55 командир взвода дежу телеф. 2 ВАСО	Из косовичника выходят вниз по людскому ходку дб 3гор. пол. откат. штр. дб г. -170 к ЗВФС. Из л/ходка дб 3 гор. выше косовичника выхо-дят по прот. выр-ке №1, парн. штреку 212-дб-3 к ЗВФС. Из выработок гор. +240 вых по породному скиповому стволу Из г.в. западного крыла выходят по ЗВФС. Из г.в. восточного крыла выходят по ВВФС	<p>1-е отделение: По нов. 2х кл. стволу, сбойке №1, откат. кв-гу дб гор. 00м, прот. выр-ке №1, ВПП р/укл. дб 3 гор., р/укл. дб 3 гор., пол. отк штреку дб г. -170м, или пол. отк штреку дб г. -170м, кам. преобраз., гараж-зар. г. -170м., вент. сб. в гараж-заряд., косо-вичнику к месту аварии. Задание: тушение пожара.</p> <p>2-е отделение: По нов. 2х кл. стволу, сбойке №1, откат. кв-гу дб гор. 00м, прот. выр-ке №1, людск. ходку дб 3 гор., косовичнику и об-ратно, людск. ходку дб 3 гор., пол. откат. штреку дб гор. -170м к месту аварии и обратно. Задание: вывод людей.</p> <p>3-е отделение: По нов. 2х кл. стволу, сбойке №1, откат. кв-гу дб гор. 00м, прот. выр-ке №1, ВПП р/укл. дб 3 гор., р/укл. дб 3 гор., пол. отк штреку дб г. -170м, или пол. отк штреку дб г. -170м, кам. преобраз., гараж-зар. г. -170м., вент. сб. в гараж-заряд., косо-вичнику к месту аварии. Задание: локализация пожара.</p> <p>Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации ава-рии.</p>
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> <u>телефонистка</u>		
3.	Отключить эл. энергию: - с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	<u>гл. энергетик</u> горн. дисп, операт. "Энергоуголь", операт. " Энергоуголь" тел.2-12		
4.	Реверсировать вентиляторы главного проветривания ЗВФС, ВВФС и 1-но клет. ствола. На скиповых стволах вентиляторы остановить.	гл.механик горн.дисп.деж.сл.авт. т.5-40, 2-44		
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Выве-сти всех людей из шахты.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
6.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	гл.механик деж.сл.т.2-25,2-15 деж .сл. подъема т.5-88 см.инструкцию по ава-рийной подачи воды		
7.	Подготовить подъем нов.2-х кл. ств. для спуска отд. ПВАСС и подъемы ЗВФС, ВВФС и скип. пор. ствола для вывоза людей из шахты. Обору-довать скипы полками, предохранит. поясами.	гл.механик маш.подъема,деж.слес. подъема,рукоят.т.5-88		
8.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета вы-езжающих из шахты.	<u>зам. гл.инженера по ТБ</u> обсл.персона,ИТР шах-ты		
9.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		