

ПОЗИЦИЯ № 194 Гезенк на рельсовый уклон дб 3 гор.

ПОЖАР

№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО	<u>горн. диспетчер, ком. взвода</u>	Из гезенка на р/укл дб 3 гор вых по р/ укл. дб 3 гор к нов. 2-х кл. ств. – 5 мин. Из рельс. укл. дб 3 гор от гезенка с газодрен. штр. 312-дб-з до вент. сб. 314-дб-в вых по вент. сб. 314-дб-в к нов. 2-х кл. стволу – 10 мин. Из рельс. укл. дб 3 гор от вент. сб. 314-дб-в до заезда с уг. к/укл. дб г. -170м на р/укл. дб 3 гор. вых по заезду с уг. к/укл. дб г. -170м на р/укл. дб 3 гор. к нов. 2-х кл. стволу – 10 мин. Из рельс. укл. дб 3 гор от заезда с уг. к/укл. дб г. -170м на р/укл. дб 3 гор. до ВПП р/у дб 3 гор., ВПП рельс. укл. дб 3гор., камеры подъемных машин вых по пртяж выр, №1 к нов. 2-х кл. стволу – 15 мин. Из протяж. выр. №1 от ВПП р/укл. дб 3 гор. до откат. кв-га т1 –дб г. 0,0 м вых по откат. кв-гу т1 –дб г. 0,0 к нов. 2-х кл. стволу – 5 мин. Из протяж. выр. №1 от откат. кв-га т1 –дб г. 0,0 м до косовичника выходят по косовичнику к нов. 2х кл. стволу –5 мин. Из откат. штр. 212-дб-з от косовичника до парн. штр. 212-дб-з, парн. штр. 212-дб-з от откат. штр. 212-дб-з до сб. 212-дб-з выходят по сб. 212-дб-з к нов. 2х кл. стволу – 25 мин. Из парн. штрека 212-дб-з от сбойки 212-дб-з до обходной ЗВФС г. 00м, обходной ЗВФС г. 00м от парн. штр. 212-дб-з до погран. вент. укл. 31-дб-з, выходят по погран. вент. укл. 31-дб-з к нов. 2х кл. стволу – 5 минут. Из откат. штрека 212-дб-з от парн. штр. 212-дб-з до ЗВФС г., обходной выработки ЗВФС г. 00м, ЗВФС выходят по ЗВФС на поверхность - 45 мин.	1-е отделение: По нов. 2х кл. стволу, парн. кв-гу дб гор. 00м, прот. выр-ке №1, людскому ходку дб 3гор, пол. откат. штр. дб гор. -170м, НПП рельс. уклона дб 3 гор., рельс. уклону дб 3 гор., к аварийному гезенку и обратно. Задание: вывод людей.
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка		2-е отделение: По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу дб гор. 00м, сб. №1, отк. кв. дб г.00м., парн. кв. д9 г. 0,0м, протяж. выр. N2, заезду на конв. укл. Дб г. -170м,конв. штр. 312-дб-1з, гезенку на ГДШ 312-дб-з, ГДШ 312-дб-з к аварийному гезенку. Задание: дистанционное тушение пожара.
3.	Отключить эл. энергию: ЦПП-0 фид. 19,25; РПП-2 ф.7	<u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т.2-70		3-е отделение: По нов. 2х кл. стволу, парн. кв-гу дб гор. 00м, прот. выр-ке №1, людскому ходку дб 3гор, пол. откат. штр. дб гор. -170м, НПП рельс. уклона дб 3 гор., рельс. уклону дб 3 гор., к аварийному гезенку. Задание: тушение горящих падающих предметов.
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп, деж. сл. авт. т.3-77, 2-44		4-е отделение: По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м, парн. штр. 212-дб-з до откат. штр. 212-дб-з, и обратно, обх. ЗВФС г.0,0м, откат. штр. 212-дб-з, обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-дб-з и обратно, откат. штр. 212-дб-з, парн. штр. 212-дб-з, отк. штр. 212-дб-з, протяженной выработке №1, ВПП р/укл. дб 3 гор., в кам. подъемных машин и обратно, ВПП р/укл. дб 3 гор., протяженной выработке №1 к нов. 2х кл. стволу. Задание: вывод людей.
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл.ШГС уч. УРТ, лавы 322-дб-2з	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.
6.	Направить членов ШГС лавы 322-дб-2з с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по вент. штр. 322-дб-2з, конв. штр. 312-дб-1з, гезенку на ГДШ 322-дб-з, ГДШ 322-дб-з к аварийному гезенку на вывод людей и дистанционное тушение пожара.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26		
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор.00м на протяж. выр. №1 к людск. ходку дб 3 гор..	<u>нач. УРТ</u> маш. эл. воза,чл. ШГС уч. УРТ		
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21		
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	<u>зам. гл. инженера по ТБ</u> обсл. персонал, ИТР шахты		
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		