

**Вентиляционный уклон дб 2 гор. №3 от сбойки №5 до сбойки №3, сбойка №3, вентиляционный уклон дб
ПОЗИЦИЯ № 109 2 гор. №2, вентиляционный уклон дб 2 гор. №1, заезд на породный конвейерный уклон дб 2 гор. дб 2 гор. ПОЖАР
от вентиляционного уклона дб 2 гор. №1 до сбойки**

№ п/ п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
		Исполнители		
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	<u>горн. диспетчер, ком. взво- да</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из вент. укл. дб 2г. №3 от сб. №5 до сб. №3 вых по сб. №2 - 5 мин. Из сбойки №3, вент. укл. дб 2г. №2, вент. укл. дб 2г. №1, заезда на пор. конв. уклон дб 2 г. от вент. укл. дб 2г. №1 до сбойки вых по сбойке к 2-х клет. стволу – 15 мин.	1-е отделение: По 2-х клет. стволу, порожн. ветви 2-х клет. ствола, обх. ветви 2-х клет. ствола, заезду на породн. конв. уклон дб 2гор., вент. укл. дб 2г. №1 и обратно, заезду на породн. конв. уклон дб 2гор, вент. укл. дб 2г. №2, сбойке №3, вент. укл. дб 2г. №3 к месту аварии и обратно заезду на породн. конв. уклон дб 2гор, вент. ходку на склад ВМ к 2-х клет. стволу Задание: вывод людей.
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	Из заезда на пор. конв. уклон дб 2 г. от сбойки до сб. на пор. конв. уклон дб 2 гор. вых. по сб. на пор. конв. уклон дб 2 гор. к нов. 2-х клет. ств. - 5 мин.	2-е отделение: По 2-х кл. стволу, порожн. ветви 2-х клет. ствола, обх. ветви 2-х кл. ствола, заезду на пор. конв. уклон дб 2г., сбойке на породный конв. уклон. дб 2г, породн. конв. уклону дб 2 гор., сбойке №5, вент. укл. дб 2г. №3, сб №3, вент. укл. дб 2г. №2 и обратно, вент. укл. дб 2г. №1, заезду на пор. конв. укл. дб 2г к месту аварии.
3.	Отключить эл. энергию: - ЦПП-240 фид. 11,14	<u>гл. энергетик</u> деж. сл. эл. цеха. т. 2-70	Из заезда на пор. конв. укл. дб от сб. на пор. конв. уклона дб 2 гор. до обход. ветви 2-х клет. ствола, разминировки, обход. ветви 2-х клет. ствола до вент. сб. дб вых. по обход. ветви 2-х клет. ствола к 2-х клет. ств. - 5 мин.	Задание: тушение пожара.
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп. деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	Из парн. кв-га на пор. ствол до конв. кв-га на пор. конв. укл. дб 2 гор. выходят по конв. кв-гу на пор. конв. уклон дб 2 гор. к 2-х клет. стволу - 10 минут.	3-е отделение: По породному скиповому стволу, бункеру скип. пор. ств. (посад. площадка), лестничному отделению породной ямы вверх, ходку на скип. пор. ств. и обратно, конв. сб-ке на пор. яму и обратно, лестничному отделению породной ямы вверх, конв. кв-гу дб на пор. ствол и обратно, лестн. отдел. пор. ямы вниз, кв-гу на пор. ствол, сбойке 4 и обратно, кв-гу на пор. ствол, сбойке 3 и обратно, кв-гу на пор. ствол, сбойке 2 и обратно, кв-гу на пор. ствол, обходн. выр-ке, ходку на скип. пор. ств. и обратно, парн. кв-гу на пор. ствол, обходн. вент. 2-х клет. ств., разминировке и обратно, вент. сб. дб, зап. конв. штр. дб до вент. сб. на 1-но клет. ств. и обратно, вент. сб. дб, обх. ветви 2-х клет. ств. к 2-х клет. ств.
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, УКТ п.1.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	Из парн. кв-га на пор. ствол, кв-га на пор. ствол, сбоек №2,3,4, конв. кв-га дб на пор. ствол, ходка на скип. пор. ствол, конв. сбойки на пор. яму, обходной выработки, породной ямы, скип. пор. ствола вых. по скип. пор. ств. на поверхность - 45 мин.	Задание: вывод людей.
6.	Направить членов ШГС УВП с респираторами к скиповому породному стволу для подъема людей, спуска и подъема отделений ВАСО. Направить членов ШГС уч УКТ поз. 1 с респираторами и средствами п/тушения из п. ШГС по уг. укл. дб, РПП-4, вент. укл. дб 3 гор. к месту аварии на вывод людей и тушение пожара.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Обеспечить подачу к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т. 2-26		
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада на г.+240м. на заезд на уг. уклон дб 2 г..	<u>нач. УРТ</u> маш. эл. воза, чл. ШГС уч. УРТ		
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21		
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	<u>зам. гл. инженера по ТБ</u> обсл. персонал, ИТР шахты		
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		