





**Código:** CDDNPC-IT-EXP-001

**Revisão Nº:** 1.0

**Processo:** EXPEDIÇÃO











**Validade:** 24/08/2025

## INSTRUÇÃO DE TRABALHO REGRA DA CHAVE

SEQ	DESCRIÇÃO DA TAREFA	FOTO ILUSTRATIVA	DESVIOS	AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTENÇÃO
1	Conferir na ferramenta Multi Embarcador a placa do veículo solicitado na doca designada para expedição conforme status DOCA "Veículo Solicitado". <a href="http://danone.multiembarcador.com.br/#Home">http://danone.multiembarcador.com.br/#Home</a>		1-Veículo não correspondente a doca solicitada 2-Inversão de carregamento 3-Não atendimento a grade	Acionar liderança imediatamente
2	Seguir até o Painel de Chaves Docas		Cabine da doca já bloqueada por outro colaborador	Acionar liderança imediatamente
3	"Conferir se a chave de ignição do veículo se encontra na cabine correspondente a doca. A Chave deve possuir etiqueta indicando as informações do veículo (conforme etapa 1)."		"1-Veículo não correspondente a doca solicitada 2-Inversão de carregamento 3-Não atendimento a grade"	Comunicar imediatamente a liderança
4	"Retirar cadeado e etiqueta pessoal do PAINEL de Chaves. Realizar o bloqueio da cabine respectiva a doca de expedição."		"1-Não realização da regra da chave 2-Colaborador sem cadeado e/ou etiqueta"	Interromper processo e acionar liderança imediatamente e SMS



<b>ELABORADOR:</b>	ANDREZA C DOS REIS FREITAS	<b>CONSENSO FINAL:</b>	Mayra Alegro Campos Cereda
<b>REVISOR:</b>	ANDREZA C DOS REIS FREITAS	<b>APROVADOR:</b>	ALEXANDRE PEREIRA DOMINGOS
<b>ENVOLVIDO CONSENSO:</b>	MARCELO ANDERSON NOGUEIRA	<b>PUBLICAÇÃO:</b>	24/08/2022

<b>Código:</b> CDDNPC-IT-EXP-001 <b>Revisão Nº:</b> 1.0 <b>Processo:</b> EXPEDIÇÃO <b>Validade:</b> 24/08/2025	<b>INSTRUÇÃO DE TRABALHO REGRA DA CHAVE</b>	 Página 2 de 3]
---	---	---

5	<p>Após a cabine bloqueada seguir até a doca e acionar a corrente abrindo a porta.</p> <p>A corrente deverá ser travada no suporte posicionado na lateral da doca, fixando-a ao meio do suporte e dando uma volta para firmar e não haver risco de soltar."</p>	 	1-Não funcionamento do dispositivo 2-acidente/Incidente"	1-Interromper processo e acionar liderança imediatamente e SMS;  2-Travamento no suporte lateral."
6	<p>Confirmar se o veículo encostado corresponde ao veículo solicitado de acordo com placa ou identificação interna (conforme etapa 3).</p>	 	"1-Veículo não correspondente a doca solicitada 2-Inversão de carregamento 3-Não atendimento a grade"	Interromper processo e acionar liderança imediatamente
7	<p>Acionar o sistema de levantamento da rampa da doca (botão verde)</p>	 	"1-Não funcionamento do dispositivo 2-Acidente/Incidente"	Acionar liderança imediatamente
8	<p>"Comunicar verbalmente CTIVD(Homem pátio) após abrir a porta da doca e antes do carregamento/descarregamento, para verificação dos itens de Qualidade conforme PPRO."</p>		"1-Não realização do PPRO; 2-Ferramenta inoperante; 3-Atraso no atendimento."	"1-Realizar processo de checklist antes de iniciar o processo; 2-Utilizar checklist impresso como contingência; 3-Acionar liderança imediatamente."
9	<p>"Após finalização do carregamento/descarregamento, acionar recolhimento da rampa e fechamento da porta da doca.</p> <p>A corrente deverá ser travada no suporte posicionado na lateral da doca, fixando-a ao meio do suporte e dando uma volta para firmar e não haver risco</p>	  	"1-Não funcionamento do dispositivo 2-Acidente/Incidente"	"1-Travamento no suporte lateral; 2-Acionar liderança imediatamente."

<b>ELABORADOR:</b>	ANDREZA C DOS REIS FREITAS	<b>CONSENSO FINAL:</b>	Mayra Alegro Campos Cereda
<b>REVISOR:</b>	ANDREZA C DOS REIS FREITAS	<b>APROVADOR:</b>	ALEXANDRE PEREIRA DOMINGOS
<b>ENVOLVIDO CONSENSO:</b>	MARCELO ANDERSON NOGUEIRA	<b>PUBLICAÇÃO:</b>	24/08/2022

<b>Código:</b> CDDNPC-IT-EXP-001 <b>Revisão Nº:</b> 1.0 <b>Processo:</b> EXPEDIÇÃO <b>Validade:</b> 24/08/2025	<b>INSTRUÇÃO DE TRABALHO REGRA DA CHAVE</b>	 Página 3 de 3
---	---	--

	de soltar."			
10	"Retirar cadeado e etiqueta pessoal do painel de chaves. Realizar o desbloqueio da cabine respectiva a doca de expedição."	 	"1-Doca bloqueada 2-Colaborador ausente 3-Não atendimento a grade"	Acionar liderança imediatamente e SMS
<b>NOTA 1:</b> Seguir Quadro PPRO - Programa de Pré Requisitos disponível na área. <b>NOTA 2 :</b> Todas as movimentações manuais de cargas não deverão exceder 25kg durante a manipulação, caso exceda os 25kg, realizar a atividade em dois colaboradores.				

<b>EPIs OBRIGATÓRIOS</b>	     
--------------------------	--

#### Alterações:

Nº Revisão	Data	Descrição
00	30/06/2022	Edição Original no software de sistema de gerenciamento da qualidade doo, elaborada a partir da última versão 00 do sistema de documentação físico.
01	19/08/2022	Inclusão de EPIs obrigatório e nota para movimentação de cargas manuais.

<b>ELABORADOR:</b>	ANDREZA C DOS REIS FREITAS	<b>CONSENSO FINAL:</b>	Mayra Alegro Campos Cereda
<b>REVISOR:</b>	ANDREZA C DOS REIS FREITAS	<b>APROVADOR:</b>	ALEXANDRE PEREIRA DOMINGOS
<b>ENVOLVIDO CONSENSO:</b>	MARCELO ANDERSON NOGUEIRA	<b>PUBLICAÇÃO:</b>	24/08/2022