



1. *Размеры для справок.
2. Упаковка – РСПФ.321315.011.
3. Консервацию и упаковывание производить по варианту защиты В3-10 ГОСТ 9014-78.
4. Упаковываемое изделие завернуть в два слоя пленкой полиэтиленовой воздушно-пузырьковой ПИ-2-75, закрепить крест-накрест лентой ПЗ с липким слоем 0,080х50, Н, первый сорт ГОСТ 20477-88 и положить в чехол согласно таблице. В чехол положить мешочки с силикагелем согласно таблице, вложить этикетку поз. 13. Текст этикетки поз. 13 должен визуально просматриваться через чехол. Чехол запаять. Чехол с упаковываемым изделием вложить в ящик поз. 17 согласно чертежу. Текст этикетки поз. 13 должен визуально просматриваться через чехол.
5. Изолятор розетки и контакты из комплекта поставки для каждого изделия поместить в пакеты поз. 19. В пакет поз. 19 поместить бумажный ярлык с обозначением розетки.
6. Сопроводительную документацию и заполненный пакет поз. 19 на каждое упаковываемое изделие уложить в чехол поз. 1. Чехлы поз. 1 запаять и вложить в ящик поз. 17.
7. Лист упаковочный поз. 11 вложить в ящик поз. 17.
8. Ящик поз. 17 укутать лентой ПЗ с липким слоем 0,080х50, Н, первый сорт ГОСТ 20477-88 по ГОСТ 9142-2014.
9. Ящик поз. 17 маркировать надписями по ГОСТ 14192-96:
 - а) обозначение изделий шрифтом высотой 6 мм;
 - б) наименование изделий шрифтом высотой 6 мм;
 - в) надпись «БРУТТО» шрифтом высотой 6 мм;
 - г) массу брутто шрифтом высотой 6 мм;
 - д) надпись «КОЛ-ВО» шрифтом высотой 6 мм;
 - е) надпись «1 ШТ» шрифтом высотой 6 мм;
 - ж) наименование грузополучателя шрифтом высотой 12 мм;
 - з) наименование пункта назначения шрифтом высотой 12 мм;
 - и) наименование грузотправителя шрифтом высотой 8 мм;
 - к) наименования пункта отправления шрифтом высотой 8 мм;
10. Ящик поз. 17 маркировать следующими манипуляционными знаками по ГОСТ 14192-96:
 - а) "Бережь от влаги" высотой 45 мм;
 - б) "Верх" высотой 45 мм;
 - в) "Предел по количеству ярусов в штабеле" высотой 45 мм;
 - г) "Хрупкое. Осторожно" высотой 45 мм;
11. Маркировать ГОСТ 6465-76 символ "лента Мёбиуса" (символ возможности утилизации использованной упаковки) – высотой 30 мм по ТР ТС 005-2011.
12. Маркировку по пп. 9-11 допускается наносить на транспортную тару, в этом случае лист упаковочный поз. 11 укладывать в транспортную тару.

Упаковываемое изделие	Чехол	Силикагель КСМГ (фасованный) ГОСТ 3956-76, кг
РСПФ.4.224.12.038	РСПФ.735231015	0,06
РСПФ.4.224.12.039	РСПФ.735231015-01	0,04
РСПФ.4.224.12.040	РСПФ.735231015-02	0,04
РСПФ.4.224.12.041	РСПФ.735231015-03	0,12
РСПФ.4.224.12.042	РСПФ.735231015-04	0,04

					РСПФ.4224.12.038 УЧ				
					Лит.		Масса	Масштаб	
								1:2	
					Лист		Листов		1
					000 "РЭСИ"				

					Панель управления специализированная Упаковочный чертеж				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Разраб.		Савощенков							
Провер.		Паус							
Т.контр.		Кенько							
Н.контр.		Дешук							
Утв.		Лановой							