


СХЕМА СБОРКИ



Спецификация деталей

Поз	Наименование	Размеры, мм	Кол-во
1	d.ОфБ.01.041.020	822x822x18	1
2,	d.ОфБ.02.014.040	1135x444x18	1
2a	d.ОфБ.02.014.041	1135x444x18	1
3	d.ОфБ.05.036.010	732x732x18	3
4	d.ОфБ.10.001.010	1135x45x18	1
5	d.ОфБ.10.001.011	1135x45x18	1
6	d.ОфБ.06.044.010 (для Б655М цвет серебро, для Б655Ч цвет черный)	1140x1134x3	1

Комплектность фурнитуры

Поз	Наименование	Кол-во
1ф	Болт миниф.34 мм	6
2ф	Заглушка конфирмата	18
3ф	Заглушка минификса	6
4ф	Ключ/конф	1
5ф	Конфирмат	18
6ф	Ножка нерегулируемая	4
7ф	Стяжка меб. метал.	4
8ф	Шкант 8x36	20
9ф	Шуруп гриб 4,0*17	10
10ф	Эксцентрик миниф.	6

Порядок сборки

Во избежание перекоса сборку изделия производить на ровном полу. Сборку рекомендуется производить вдвоем. Крепление деталей и фурнитуры производить по имеющимся на щитах отверстиям. Установите ножки поз.6ф в детали поз.2 и 2а, вставьте шканты поз.8ф. К боковым стенкам поз.2 и 2а присоедините детали поз.3,4,5 таким образом, чтобы отверстия в стенках совпали, вставьте конфирматы поз.5ф, затяните их ключом поз.4ф и присоедините стенку поз.2. К образовавшейся конструкции присоедините деталь поз.1, затяните эксцентрики, вставьте заглушки. Перевернув секцию вниз крышкой, установите панель поз.6 между деталями поз.3 и поз.4,5, прикрепите ее к стенкам поз.4 и 5 шурупами поз.9ф.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи мебели.