

Procès-verbal du 05.09.2024

Présents

- M. Bovey (PBY)
- M. Do Carmo (ADC)

État des lieux

- Code :
 - Communication MCP23008 finie
 - Début config Wi-Fi
 - Programmation RFID en cours
- Rapport :
 - Hardware fini à 90%
 - Modifications finies

Problèmes rencontrés

- Badge Fixme non reconnu par le module RFID
- Blocage code RFID

Solutions proposées

- Continuer le code avec le badge ETML-ES

Décisions prises

Suite du projet / objectifs - jusqu'au 9 septembre

- Finaliser le projet

Prochaine réunion:

Destinataires de ce PV

- Grégoire Rossier, Doyen de l'ETML-ES
- Philippe Bovey, Maître de diplôme

Lausanne le 05.09.2024

Antonio Do Carmo