

Proyecto: GFA 355 K Armado.m  
Fecha: 26-07-16 11:55

- Tarea
- División
- Hito

- Resumen
- Resumen del proyecto
- Tarea inactiva


















- Hito inactivo
- Resumen inactivo
- Tarea manual

- solo duración
- Informe de resumen manual
- Resumen manual

- solo el comienzo
- solo fin
- Tareas externas

- Hito externo
- Fecha límite
- Progreso

- Progreso manual

Id	i	% compl de tarea	Modo	Nombre de tarea	% completa	Duración	Comienzo																												
								D	25 jul '16	L	M	X	J	V	S	D	01 ago '16	L	M	X	J	V	S	D	08 ago '16	L	M	X	J	V	S				
36		0%		3.25 Montar cubierta	0%	0,5 horas	08-08-16 12:30																												
37		0%		3.26 Montar conjunto de entrada	0%	2 horas	08-08-16 15:00																												
38		0%		3.27 Dar juego Backlash	0%	1 hora	08-08-16 17:00																												
39		0%		3.28 Montar caja porta eje de entrada	0%	2 horas	08-08-16 18:00																												
40		0%		3.29 Montar tapa axial	0%	1 hora	09-08-16 10:00																												
41		0%		3.30 Torqueado general de pernos	0%	3 horas	09-08-16 11:00																												
42		0%		4 Prueba	0%	1,38 días	09-08-16 16:00																												
43		0%		4.1 Preparar equipo para prueba	0%	8 horas	09-08-16 16:00																												
44		0%		4.2 Realizar prueba y tomar controles de T° y RPM	0%	2 horas	10-08-16 16:00																												
45		0%		4.3 Instalar machones	0%	1 hora	10-08-16 18:00																												
46		0%		5 Informe	0%	0,75 días	11-08-16 9:00																												
47		0%		5.1 Emitir informe final	0%	6 horas	11-08-16 9:00																												
48		0%		6 Pintado y embalaje	0%	1,76 días	11-08-16 9:00																												
49		0%		6.1 Pintado y secado de equipo	0%	8 horas	11-08-16 9:00																												
50		0%		6.2 Pintar atril	0%	2 horas	12-08-16 9:00																												
51		0%		6.3 Montar equipo en atril	0%	2 horas	12-08-16 11:00																												
52		0%		6.4 Plastificar	0%	2 horas	12-08-16 15:00																												
53		0%		6.5 Sacar fotografías de despacho	0%	0,1 horas	12-08-16 17:00																												




Proyecto: GFA 355 K Armado.m  
Fecha: 26-07-16 11:55

Tarea

División

Hito








Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva








Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual









solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual








solo el comienzo

solo fin

Tareas externas







Hito externo

Fecha límite

Progreso







Progreso manual

