



## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto1



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	29.241	-41.020	8.581
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1143886	334179	
Nombre	Muro básico	M_Concrete-Rectangular Beam	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 120mm	Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 426 20/47	
Nivel	Nivel 3 OFI (+5.90)	N.O.G. (4) +8.82 ADM	
Ejes	7b-J : Nivel 3 - AUL (+7.20)		
Distancia Interferencia	-0.270		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto2



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	29.242	-40.820	5.538
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1089587	330498	
Nombre	Muro básico	M_Concrete-Rectangular Beam	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 120mm	Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 309 20/47	
Nivel	Nivel 2 OFI (+2.95)	N.O.G. (3) +5.87 ADM	
Ejes	7b-J : Nivel 3 (+4.62)		
Distancia Interferencia	-0.270		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto3



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	29.122	-41.020	11.624
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1215580	827839	
Nombre	Muro básico	M_Concrete-Rectangular Beam	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 120mm	Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 512 20/47	
Nivel	Nivel 4 OFI (+8.85)	N.O.G. (5) +11.97 ADM	
Ejes	7b-J : Nivel 4 - AUL (+10.80)		
Distancia Interferencia	-0.270		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto4



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	5.091	-4.735	10.600
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1161590	846503	
Nombre	Muro básico	Suelo	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 120mm	Suelos: Suelo: LHA 20	
Nivel	Nivel 3 - AUL (+7.20)	N.O.G. (4) +10.80 AUL	
Ejes	2b-B : Nivel 4 OFI (+8.85)		
Distancia Interferencia	-0.200		
Notas:			


#### 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto5



#### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	21.811	-39.320	-2.292
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	603753	975101	
Nombre	Muro básico	Descansillo monolítico	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 200mm	Descansillos: Descansillo monolítico: 200	
Nivel	Nivel -1 (-3.56)	<Sin nivel>	
Ejes	6'-I1 : Nivel -1 (+3.50)		
Distancia Interferencia	-0.200		
Notas:			


#### 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto6



#### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	21.811	-39.320	-2.292
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	603753	975101	
Nombre	Muro básico	200	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 200mm	Descansillos: Descansillo monolítico: 200	
Nivel	Nivel -1 (-3.56)	N.O.G. (-1) -3.56	
Ejes	6'-I1 : Nivel -1 (+3.50)		
Distancia Interferencia	-0.200		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto7



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	21.810	-38.020	-3.560
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	603753	277293	
Nombre	Muro básico	Muro básico	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 200mm	Muros: Muro básico: MHA 20	
Nivel	Nivel -1 (-3.56)	N.O.G. (-1) -3.56	
Ejes	6'-1" : Nivel -1 (-3.56)		
Distancia Interferencia	-0.199		
Notas:			

## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto8




### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	21.792	-40.970	-3.560
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	603753	277136	
Nombre	Muro básico	Muro básico	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 200mm	Muros: Muro básico: MHA 20	
Nivel	Nivel -1 (-3.56)	N.O.G. (-1) -3.56	
Ejes	6'-J : Nivel -1 (-3.56)		
Distancia Interferencia	-0.199		
Notas:			




#### 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto9



#### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	28.498	-36.020	-0.950
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	604309	209755	
Nombre	0. Material no definido	Muro básico	
Tipo	Sólido	Muros: Muro básico: MHA 20	
Nivel	Nivel -1 (-3.56)	N.O.G. (-1) -3.56	
Ejes	7a-I : Nivel -1 (+3.50)		
Distancia Interferencia	-0.162		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto10



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	27.629	-41.020	11.523
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1215308	827839	
Nombre	Muro básico	M_Concrete-Rectangular Beam	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 120mm	Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 512 20/47	
Nivel	Nivel 4 OFI (+8.85)	N.O.G. (5) +11.97 ADM	
Ejes	7"-J : Nivel 4 - AUL (+10.80)		
Distancia Interferencia	-0.130		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto11



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	27.630	-41.020	5.423
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1090363	330498	
Nombre	Muro básico	M_Concrete-Rectangular Beam	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 120mm	Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 309 20/47	
Nivel	Nivel 2 OFI (+2.95)	N.O.G. (3) +5.87 ADM	
Ejes	7"-J : Nivel 3 (+4.62)		
Distancia Interferencia	-0.130		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto12



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	21.630	-36.020	-3.560
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	603753	546163	
Nombre	Muro básico	Muro básico	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 200mm	Muros: Muro básico: MHA 20	
Nivel	Nivel -1 (-3.56)	N.O.G. (-1) -3.56	
Ejes	6'-I : Nivel -1 (-3.56)		
Distancia Interferencia	-0.126		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto13



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	39.097	-35.869	8.620
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1126629	770011	
Nombre	Muro básico	Suelo	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 200mm	Suelos: Suelo: LHA 20	
Nivel	Nivel 3 OFI (+5.90)	N.O.G. (4) +8.82 ADM	
Ejes	I-10 : Nivel 3 - AUL (+7.20)		
Distancia Interferencia	-0.123		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto14



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	39.096	-35.869	5.670
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1080223	772851	
Nombre	Muro básico	Suelo	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 200mm	Suelos: Suelo: LHA 20	
Nivel	Nivel 2 OFI (+2.95)	N.O.G. (3) +5.87 ADM	
Ejes	I-10 : Nivel 3 (+4.62)		
Distancia Interferencia	-0.123		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto15



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	24.979	-40.890	2.720
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	863187	947588	
Nombre	Muro básico	Suelo	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 120mm	Suelos: Suelo: LHA 20	
Nivel	Nivel 1 OFI (+0.17)	N.O.G. (2) +2.92 ADM	
Ejes	6"-J : Nivel 2 (+2.50)		
Distancia Interferencia	-0.120		
Notas:			

## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto16




### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	39.600	-35.820	5.417
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1080223	1011804	
Nombre	Muro básico	44X302	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 200mm	Armazón estructural	
Nivel	Nivel 2 OFI (+2.95)	N.O.G. (3) +7.14 AUL	
Ejes	I-10 : Nivel 3 (+4.62)		
Distancia Interferencia	-0.114		
Notas:			




## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto17



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	24.867	-40.890	2.450
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	863187	655634	
Nombre	Muro básico	M_Concrete-Rectangular Beam	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 120mm	Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 213 20/47	
Nivel	Nivel 1 OFI (+0.17)	N.O.G. (2) +2.92 ADM	
Ejes	6"-J : Nivel 2 (+1.62)		
Distancia Interferencia	-0.070		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto18



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	0.047	-28.081	-0.060
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	864632	593559	
Nombre	Muro básico	Muro básico	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 200mm	Muros: Muro básico: MHA 20	
Nivel	Nivel 1 (-0.06)	N.O.G. (-1) -3.56	
Ejes	G"-2 : Nivel 1 (-0.06)		
Distancia Interferencia	-0.060		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto19



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	0.047	-28.081	-0.060
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	864632	294362	
Nombre	Muro básico	Muro básico	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 200mm	Muros: Muro básico: MHA 20	
Nivel	Nivel 1 (-0.06)	N.O.G. (-1) -3.56	
Ejes	G"-2 : Nivel 1 (-0.06)		
Distancia Interferencia	-0.060		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto20



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	0.007	-23.262	-0.00000152
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1338976	294362	
Nombre	Muro básico	Muro básico	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 200mm	Muros: Muro básico: MHA 20	
Nivel	Nivel 1 (-0.06)	N.O.G. (-1) -3.56	
Ejes	F'-2 : Nivel 1 (-0.06)		
Distancia Interferencia	-0.060		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto21



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	0.094	-20.072	-0.00000152
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1338694	294362	
Nombre	Muro básico	Muro básico	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 200mm	Muros: Muro básico: MHA 20	
Nivel	Nivel 1 (-0.06)	N.O.G. (-1) -3.56	
Ejes	F-2 : Nivel 1 (-0.06)		
Distancia Interferencia	-0.060		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto22



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	26.548	-45.475	5.900
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1125560	762802	
Nombre	Muro básico	Muro básico	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 200mm	Muros: Muro básico: MHA 20	
Nivel	Nivel 3 OFI (+5.90)	N.O.G. (3) +5.87 ADM	
Ejes	7"-L : Nivel 3 (+5.76)		
Distancia Interferencia	-0.020		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto23



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	28.978	-4.900	2.900
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	863529	650215	
Nombre	Muro básico	M_Concrete-Rectangular Beam	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 220mm	Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 201 20/70	
Nivel	Nivel 1 (-0.06)	N.O.G. (2) +3.54 AUL	
Ejes	7a-B : Nivel 2 (+2.50)		
Distancia Interferencia	-0.020		
Notas:			

## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto24




### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	4.677	0.100	8.370
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1140364	311774	
Nombre	Muro básico	M_Concrete-Rectangular Beam	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 200mm	Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V.S.I 318 3	
Nivel	Nivel 3 - AUL (+7.20)	N.O.G. (3) +7.14 AUL	
Ejes	2'-A : Nivel 3 - AUL (+7.20)		
Distancia Interferencia	-0.020		
Notas:			




## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto25



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	4.124	0.100	8.370
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1140480	311774	
Nombre	Muro básico	M_Concrete-Rectangular Beam	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 200mm	Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V.S.I 318 3	
Nivel	Nivel 3 - AUL (+7.20)	N.O.G. (3) +7.14 AUL	
Ejes	2'-A : Nivel 3 - AUL (+7.20)		
Distancia Interferencia	-0.020		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto26



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	16.134	-13.135	6.040
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1083323	314122	
Nombre	Muro básico	M_Concrete-Rectangular Beam	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 300mm	Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 316 30/11	
Nivel	Nivel 2 AUL (+3.60)	N.O.G. (3) +7.14 AUL	
Ejes	D-5 : Nivel 3 OFI (+5.90)		
Distancia Interferencia	-0.017		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto27



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	36.012	-39.370	5.660
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1091758	331792	
Nombre	Muro básico	M_Concrete-Rectangular Beam	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 100mm	Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V.I. 308 30/1	
Nivel	Nivel 2 OFI (+2.95)	N.O.G. (1) -0.06 AUL	
Ejes	8a-I1 : Nivel 3 (+4.62)		
Distancia Interferencia	-0.010		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto28



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	36.006	-39.370	1.870
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	862408	655802	
Nombre	Muro básico	M_Concrete-Rectangular Beam	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 100mm	Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 207 30/10	
Nivel	Nivel 1 (-0.06)	N.O.G. (2) +2.92 ADM	
Ejes	8a-I1 : Nivel 2 (+1.62)		
Distancia Interferencia	-0.007		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto29



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	21.675	-40.764	4.950
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1079309	330935	
Nombre	Muro básico	M_Concrete-Rectangular Beam	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 200mm	Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 311 20/95	
Nivel	Nivel 2 OFI (+2.95)	N.O.G. (3) +5.87 ADM	
Ejes	6'-J : Nivel 3 (+4.62)		
Distancia Interferencia	-0.006		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto30



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	41.444	-20.056	6.040
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1081495	326189	
Nombre	Muro básico	Concrete, Cast-in-Place gray	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 300mm	Sólido	
Nivel	Nivel 2 AUL (+3.60)	N.O.G. (3) +7.14 AUL	
Ejes	F-10 : Nivel 3 OFI (+5.90)		
Distancia Interferencia	-0.005		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto31



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	21.676	-40.766	7.900
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1125791	769333	
Nombre	Muro básico	M_Concrete-Rectangular Beam	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 200mm	Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 414 20/95	
Nivel	Nivel 3 OFI (+5.90)	N.O.G. (4) +8.82 ADM	
Ejes	6'-J : Nivel 3 - AUL (+7.20)		
Distancia Interferencia	-0.004		
Notas:			

## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto32




### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	8.660	-13.093	11.632
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1224421	346739	
Nombre	Muro básico	Muro básico	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 200mm	Muros: Muro básico: MHA 30	
Nivel	Nivel 4 - AUL (+10.80)	N.O.G. (4) +10.80 AUL	
Ejes	D-3 : Nivel 4 - AUL (+10.80)		
Distancia Interferencia	-0.004		
Notas:			




## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto33



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	41.444	-19.102	6.040
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1081703	326249	
Nombre	Muro básico	Concrete, Cast-in-Place gray	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 300mm	Sólido	
Nivel	Nivel 2 AUL (+3.60)	N.O.G. (3) +7.14 AUL	
Ejes	F-10 : Nivel 3 OFI (+5.90)		
Distancia Interferencia	-0.004		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto34



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	21.769	-36.024	4.950
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1079789	330935	
Nombre	Muro básico	M_Concrete-Rectangular Beam	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 200mm	Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 311 20/95	
Nivel	Nivel 2 OFI (+2.95)	N.O.G. (3) +5.87 ADM	
Ejes	6'-I : Nivel 3 (+4.62)		
Distancia Interferencia	-0.003		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto35



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	31.412	-39.480	5.900
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1144269	768320	
Nombre	Muro básico	Muro básico	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 200mm	Muros: Muro básico: MHA 20	
Nivel	Nivel 3 OFI (+5.90)	N.O.G. (3) +5.87 ADM	
Ejes	8'-I1 : Nivel 3 (+5.76)		
Distancia Interferencia	-0.003		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto36



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	0.100	-18.805	-0.056
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1338694	666600	
Nombre	Muro básico	Muro básico	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 200mm	Muros: Muro básico: MHA 20	
Nivel	Nivel 1 (-0.06)	N.O.G. (1) -0.06 AUL	
Ejes	E'-2 : Nivel 1 (-0.06)		
Distancia Interferencia	-0.003		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto37



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	41.158	-7.502	6.040
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1082258	321665	
Nombre	Muro básico	M_Concrete-Rectangular Beam	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 300mm	Armazón estructural: M_Concrete Rectangular Beam: V. 325 30/11	
Nivel	Nivel 2 AUL (+3.60)	N.O.G. (3) +7.14 AUL	
Ejes	B'-10 : Nivel 3 OFI (+5.90)		
Distancia Interferencia	-0.002		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto38



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	21.811	-38.020	10.600
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1176672	782873	
Nombre	0. Material no definido	Muro básico	
Tipo	Sólido	Muros: Muro básico: MHA 20	
Nivel	Nivel 4 OFI (+8.85)	N.O.G. (4) +8.82 ADM	
Ejes	6'-I" : Nivel 4 OFI (+8.85)		
Distancia Interferencia	-0.002		
Notas:			


## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto39



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	0.100	-23.261	1.800
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1338976	666018	
Nombre	Muro básico	Muro básico	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 200mm	Muros: Muro básico: MHA 20	
Nivel	Nivel 1 (-0.06)	N.O.G. (1) -0.06 AUL	
Ejes	F'-2 : Nivel 2 (+1.62)		
Distancia Interferencia	-0.002		
Notas:			

## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto40




### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	41.444	-16.444	6.040
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1081871	326302	
Nombre	Muro básico	Concrete, Cast-in-Place gray	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 300mm	Sólido	
Nivel	Nivel 2 AUL (+3.60)	N.O.G. (3) +7.14 AUL	
Ejes	E-10 : Nivel 3 OFI (+5.90)		
Distancia Interferencia	-0.002		
Notas:			




## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto41



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	29.241	-46.262	2.950
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1078947	745334	
Nombre	Muro básico	Muro básico	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 200mm	Muros: Muro básico: MHA 20	
Nivel	Nivel 2 OFI (+2.95)	N.O.G. (2) +3.32 CAS	
Ejes	7b-L : Nivel 2 (+2.50)		
Distancia Interferencia	-0.001		
Notas:			

## 4.- ARQ\_TAB\_VEN VS EST - Conflicto42



### Informacion de los Elementos en Conflicto

Solucionar	Activo	Fecha	15/2/2021
Ubicación	X	Y	Z
	9.950	-26.485	4.748
	Elemento 1	Elemento 2	
Id	1087441	741670	
Nombre	Muro básico	M_Concrete-Square-Column	
Tipo	Muros: Muro básico: Tabique Ventana - 200mm	Pilares estructurales: M_Concrete-Square-Column: P 302	
Nivel	Nivel 2 (+3.32)	N.O.G. (2) +3.32 CAS	
Ejes	3'-G : Nivel 3 (+4.62)		
Distancia Interferencia	-0.001		
Notas:			