

Manaus, 25 de novembro de 2025

Supervisor Técnico

SUMÁRIO

- 1. STATUS DE PROVEDORES DE INTERNET E BBI**
- 2. GRÁFICOS DE BANDA E LATÊNCIA**
 - 2.1 Empresa CLARO (INTERNET)**
 - 2.2 Empresa NWHERE (INTERNET)**
 - 2.3 BBI (Metro Ethernet via 6 CTA)**
 - 2.4 BBI (Metro Ethernet via 7 CTA)**
 - 2.5 BBI (Metro Ethernet via 41 CT)**
 - 2.6 Tráfego EBNET área CMA**
 - 2.7 Tráfego Vila militar 3º BIS**
- 3. STATUS DOS PoP REME MANAUS-AM**
- 4. STATUS DOS PoP REME PORTO VELHO-RO**
- 5. STATUS DOS PoP REME BOA VISTA-RR**
- 6. STATUS DOS PoP REME TEFE-AM**
- 7. STATUS DOS PoP REME SÃO GABRIEL-AM**
- 8. STATUS DOS PoP REME RIO BRANCO-AC**
- 9. STATUS DOS PoP REME CRUZEIRO DO SUL-AC**
- 10. STATUS DOS PoP REME TABATINGA-AM**
- 11. STATUS DOS PoP REME BARCELOS-AM**
- 12. STATUS DOS PoP REME HUMAITÁ-AM**
- 13. STATUS DOS PoP REME RIO PRETO DA EVA- AM**
- 14. STATUS DOS PoP REME GUAJARÁ MIRIM-RO**
- 15. STATUS DOS PoP REME RICH**

16. MONITORAMENTO STARLINK (PULSAR)

17. MONITORAMENTO DE SITES HOSPEDADOS

17.1 DETALHAMENTO DE OCORRÊNCIAS

RELATÓRIO DIÁRIO - SUPERVISOR TÉCNICO/4º CTA

1. STATUS DE PROVEDORES DE INTERNET E BBI

LINK	TESTE / OBS	LINK WAN	STATUS
EMPRESA CLARO*	ping 200.213.232.73	INTERNET	
EMPRESA NWHERE*	ping 186.233.94.33	INTERNET	
ANÚNCIO BGP*	mtr 177.8.82.1	ENW	
4ªCTA ⇔ 7ªCTA**	mtr 10.67.4.35 (deve passar por 172.30.192.129)	METRO	
4ªCTA ⇔ 6ªCTA**	mtr 10.56.67.163 (deve passar por 172.30.192.101)	METRO	
4ªCTA ⇔ 41ªCT**	mtr 10.89.36.95 (deve passar por 172.30.192.194)	METRO	

*ping / traceroute da internet para (atestar a rota ao AS via operadora).

**traceroute da EBNET.


Status dos túneis configurados para contingência (REME MAO -> 4º CTA)

TÚNEL	TESTE / OBS	STATUS
4ª CTA ⇔ HMAM (Cisco)	mtr 10.79.1.46 (observar se chega ao destino com apenas 3 saltos)	


RELATÓRIO DIÁRIO - SUPERVISOR TÉCNICO/4º CTA

2. GRÁFICOS DE BANDA E LATÊNCIA PELOS LINKS DE ENTRADA


2.1 Empresa CLARO (INTERNET)



2.2 Empresa NWHERE (INTERNET)




2.3 BBI (Metro Ethernet via 6 CTA)




2.4 BBI (Metro Ethernet via 7 CTA)


RELATÓRIO DIÁRIO - SUPERVISOR TÉCNICO/4º CTA




2.5 BBI (Metro Ethernet via 41 CT)



2.6 Tráfego EBNET área CMA



2.7 Tráfego Vila militar 3º BIS



RELATÓRIO DIÁRIO - SUPERVISOR TÉCNICO/4º CTA

3. STATUS DOS POP REME MANAUS-AM

N	OM	PoP (IP)	Status
1	CRO12	10.147.6.7	UP
2	3º CIA FESP	10.147.6.79	UP
3	PQ MNT 12	10.147.6.81	UP
4	7º BPE	10.147.6.80	UP
5	FISIOTERAPIA	10.79.60.1	UP
6	PREFEITURA	10.147.6.14	UP
7	1BIS	10.78.48.1	UP
8	HMAM	10.78.56.1	UP
9	CIGS	10.79.12.1	UP
10	COP_CMA	10.79.40.1	UP
11	CMA	10.78.20.1	UP
12	4BIM	10.78.16.1	DOWN
13	PRM	10.147.6.13	UP
14	12RM	10.78.8.1	UP
15	CECMA	10.147.6.4	UP
16	2GPTE	10.147.6.66	UP
17	4BAVEX	10.147.6.5	UP
18	4CGEO	10.147.6.71	UP
19	BASE_ADM	10.78.46.1	UP
20	12GAAAESL	10.147.6.6	DOWN
21	1BCOMSL	10.78.28.1	UP
22	12B_SUP	10.79.4.1	UP
23	CMM	10.147.6.8	UP
24	12CGCFEX	10.78.60.1	UP

4. STATUS DOS POP REME PORTO VELHO-RO

N	OM	PoP (IP)	Status
1	RTR - 17ª Bda Inf SI	10.80.4.1	UP
2	SW - 17ª Bda Inf SI	10.80.4.24	UP
3	17ª CIA Inf SI	10.147.6.33	UP
4	17ª BALOG	10.147.6.31	UP
5	17º PEL COM SL	10.147.6.33	UP

RELATÓRIO DIÁRIO - SUPERVISOR TÉCNICO/4° CTA

N	OM	PoP (IP)	Status
6	FG - HGuPV	10.80.6.1	UP
7	RTR - 5° BEC	10.80.8.1	UP
8	SW - HGuPV	10.80.6.24	UP

5. STATUS DOS POP REME BOA VISTA-RR

N	OM	PoP (IP)	Status
1	FG_1BDAINFSL	10.83.0.1	UP
2	SW_1BDA	10.147.6.16	UP
3	SW_1BALOG	10.83.24.1	UP
4	SW_10GACSL	10.83.12.1	UP
5	SW_12ESQDCMEC	10.83.20.1	UP
6	SW_7BIS	10.83.16.1	UP
7	RTR_6_BEC	10.83.8.1	UP
8	SW_6BEC	10.147.6.21	UP
9	SW_HTO_BVA	10.147.6.25	UP
10	SW_SIP-EAD	10.83.32.1	UP
11	SW_PMED_BV	10.83.28.1	UP

6. STATUS DOS POP REME TEFE-AM

N	OM	PoP (IP)	Status
1	SW_16BDA_TEFE	10.147.6.44	Via BBS
2	SW_16PELCOM_TEFE	10.147.6.48	Via BBS
3	SW_17BIS_TEFE	10.147.6.49	Via BBS
4	SW_16BALOG_TEFE	10.147.6.52	Via BBS
5	SW_HTO_TEFE	10.147.6.50	Via BBS
6	SW_T_FLU_TEFE	10.147.6.51	Via BBS
7	SW_34PE_TEFE	10.147.6.45	Via BBS
8	SWT_CIAMCMD16BDA_TEFE	10.147.6.47	Via BBS
9	SW_PMGU_TEFE	10.147.6.46	Via BBS

7. STATUS DOS POP REME SÃO GABRIEL-AM

RELATÓRIO DIÁRIO - SUPERVISOR TÉCNICO/4º CTA

N	OM	PoP (IP)	Status
1	SW_2BDA	10.147.6.55	Via BBS
2	RTR_2 Bda Inf SI	10.147.6.55	Via BBS
3	SW_5BIS	10.147.6.60	Via BBS
4	RTR_21 Cia E Cnst	10.147.6.56	Via BBS
5	SW_HGuSGC	10.147.6.54	Via BBS
6	SW_2BLogSI	10.147.6.9	Via BBS
7	HTO_SGC	10.81.21.1	DOWN
8	SW_HTS_SGC	10.81.22.66	DOWN

8. STATUS DOS POP REME RIO BRANCO-AC

N	OM	PoP (IP)	Status
1	RTR_7_BEC	10.82.8.1	UP
2	RTR_4_BIS	10.82.4.1	UP

9. STATUS DOS POP REME CRUZEIRO DO SUL-AC

N	OM	PoP (IP)	Status
1	RTR_61_BIS	10.82.16.1	UP

10. STATUS DOS POP REME TABATINGA-AM

N	OM	PoP (IP)	Status
1	RT_INT_8BIS	10.81.14.1	UP
2	RTR_4CTA_HGU TBT	10.147.6.38	Via BBS

11. STATUS DOS POP REME BARCELOS-AM

N	OM	PoP (IP)	Status
1	RTR_4CTA_3BIS	10.147.6.90	DOWN

RELATÓRIO DIÁRIO - SUPERVISOR TÉCNICO/4° CTA

12. STATUS DOS POP REME HUMAITÁ-AM

N	OM	PoP (IP)	Status
1	RTR_54 BIS	10.81.40.1	UP

13. STATUS DOS POP REME RIO PRETO DA EVA- AM

N	OM	PoP (IP)	Status
1	RTR_2°_CIA_SUP	10.79.16.1	UP

14. STATUS DOS POP REME GUAJARÁ MIRIM-RO

N	OM	PoP (IP)	Status
1	RTR_6 BIS	10.80.16.1	UP

15. STATUS DOS POP REME RICH

N	OM	PoP (IP)	Status
1	RICH_MANAUS	10.80.12.65	UP
2	RICH_BOA_VISTA	10.80.12.33	DOWN
3	RICH_TEFE	10.80.12.129	DOWN
4	RICH_PORTO_VELHO	10.80.12.97	DOWN
5	RICH_RIO_BRANCO	10.80.12.1	DOWN

16. STATUS DOS PONTOS SATELITAIS - PULSAR

Sem dados do Pulsar.

RELATÓRIO DIÁRIO - SUPERVISOR TÉCNICO/4º CTA

17. FUNCIONAMENTO DOS SITES HOSPEDADOS

Ord	OM	Endereço	Status	Ocorrência
1	CMA	https://cma.eb.mil.br/	S/A	-
2	4CTA	https://4cta.eb.mil.br/	C.O.	1
3	NEE.CMA	https://nee.cma.eb.mil.br/	C.O.	2
4	CMA OPERACOES	https://cma.eb.mil.br/operacoes	S/A	-
5	12RM	http://12rm.eb.mil.br/	S/A	-
6	2GPTE	http://2gpte.eb.mil.br/	S/A	-
7	CECMA	http://cecma.eb.mil.br/	S/A	-
8	1BCOMGESL	http://1bcomgesl.eb.mil.br/	C.O.	2
9	5GAAAESL	https://5gaaaesl.eb.mil.br/	C.O.	2
10	12CGCFEX	http://12cgcfex.eb.mil.br/	C.O.	2
11	CMM	http://cmm.eb.mil.br/	S/A	-
12	CMM EAD	https://cmm.eb.mil.br/ead	S/A	-
13	AVA.CMM	http://ava.cmm.eb.mil.br/	C.O.	3
14	AVADEPA.CMM	http://avadepa.cmm.eb.mil.br/	C.O.	3
15	AVASEAD.CMM	http://avasead.cmm.eb.mil.br/	C.O.	3
16	12BSUP	http://12bsup.eb.mil.br/	S/A	-
17	4CGEO	http://4cgeo.eb.mil.br/	S/A	-
18	4BAVEX	http://4bavex.eb.mil.br/	C.O.	2
19	10GACSL	http://10gacsl.eb.mil.br/	C.O.	2
20	CRO12	http://cro12.eb.mil.br/	C.O.	2
21	1BDAINFSL	http://1bdainfsl.eb.mil.br/	S/A	-
22	2BDAINFSL	http://2bdainfsl.eb.mil.br/	S/A	-
23	16BDAINFSL	http://16bdainfsl.eb.mil.br/	C.O.	4
24	17BDAINFSL	http://17bdainfsl.eb.mil.br/	S/A	-
25	HMAM	http://hmam.eb.mil.br/	S/A	-
26	SAU.HMAM	http://sau.hmam.eb.mil.br/	S/A	-
27	AGENDASAME.HMAM	https://agendasame.hmam.eb.mil.br/	S/A	-
28	HGUPV	http://hgupv.eb.mil.br/	S/A	-
29	HGUSGC	http://hgusgc.eb.mil.br/	S/A	-
30	HGUT	http://hgut.eb.mil.br/	S/A	-
31	1BIS	http://1bis.eb.mil.br/	S/A	-
32	4BIS	http://4bis.eb.mil.br/	C.O.	2
33	5BIS	http://5bis.eb.mil.br/	C.O.	2

RELATÓRIO DIÁRIO - SUPERVISOR TÉCNICO/4º CTA

Ord	OM	Endereço	Status	Ocorrência
34	6BIS	http://6bis.eb.mil.br/	C.O.	2
35	7BIS	http://7bis.eb.mil.br	C.O.	2
36	8BIS	http://8bis.eb.mil.br/	C.O.	2
37	54BIS	http://54bis.eb.mil.br/	C.O.	2
38	61BIS	http://61bis.eb.mil.br/	C.O.	2
39	5BEC	http://5bec.eb.mil.br/	C.O.	2
40	6BEC	http://6bec.eb.mil.br/	C.O.	2
41	7BEC	http://7bec.eb.mil.br/	S/A	-
42	21CIAECNST	http://21ciaecnst.eb.mil.br/	C.O.	2
43	1BLOGSL	http://1blogsl.eb.mil.br/	S/A	-
44	17BLOGSL	http://17blogsl.eb.mil.br/	C.O.	2
45	CIGS	http://cigs.eb.mil.br/	S/A	-
46	ZOO.CIGS	https://zoo.cigs.eb.mil.br/	S/A	-
47	LICITAÇÕES 12RM	https://licitacoesb.12rm.eb.mil.br/community-list	S/A	-
48	FTLOGHUM	http://ftloghum.eb.mil.br	S/A	-

17.1 DETALHAMENTO DE OCORRÊNCIAS

ID	AÇÃO DE MITIGAÇÃO / OBSERVAÇÃO	GDH RESOLUÇÃO
1	Redirecionado para externo: citex.eb.mil.br	-
2	Redirecionado para externo: cma.eb.mil.br	-
3	Site inacessível / Timeout	-
4	Alteração visual detectada	-