





outils	Brouette Balance			
date	01/03/25	v.	p: 13/16	
pièce	pas a pas etape 8		Qté 1	



Souder les poignets  
précédement construits  
ainsi que leurs renforts

tordre A3 puis souder A3 et A4  
sur les parois exterieur de la brouette

Qté	Nom_de_la_piece	Reference_AP	Angle1	Angle2	perceage	longueur
2	A3	fer rond Ø10				2 140
2	A4	fer rond Ø10				90
2	A9	Tube carré 25 x 2				215
2	A17	Tube rond 30 x 2				300
2	A18	Tube carré 25 x 2	45	45		142