




outils	Brouette Balance			
date	01/03/25	v.	p: 14/16	
pièce	pas a pas etape 9		Qté 1	



souder les pièces du fond de la brouette

Qté	Nom_de_la_piece	Reference_AP	Angle1	Angle2	percage	longueur
2	BB1	Tube carré 25 x 2				685
4	BB2	Tube carré 25 x 2				560