


1. Усі виводи елементів паяти припоєм ПОС 61 1981-76 (поз. 24)
2. Поз. 2 встановити по ГОСТ 29137-91 варіант 180
3. Поз. 3 встановити по ГОСТ 29137-91 варіант 140
4. Поз. 4 встановити по ГОСТ 29137-91 варіант 180
5. Поз. 5, 6, 7 встановити по ГОСТ 29137-91 варіант 180
6. Мікросхему поз. 8, 9, 10 встановити по ГОСТ 29137-91 варіант 351
7. Поз. 11, 12, 13, 14 встановити по ГОСТ 29137-91 варіант 140
8. Поз. 15, 16 встановити по ГОСТ 29137-91 варіант 180
9. Поз. 19 встановити по ГОСТ 29137-91 варіант 180
10. Поз. 20 встановити по ГОСТ 29137-91 варіант 320
11. Поз. 21 встановити по ГОСТ 29137-91 варіант 390
12. Поз. 22, 23 встановити по ГОСТ 29137-91 варіант 190



					ДК 82.463421.001 СК				
					Плата. Складальне креслення	Літера		Маса	Масштаб
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		0		109г	1:1
Розробив		Рудюк Б.Б.	<i>Б.Б. Рудюк</i>	12.2020					
Перевірив		Лисенко О.І.							
Т. контр.									
						Аркуш 1		Аркушів 1	
Н. контр.		Лисенко О.І.				НТУУ "КПІ"			
Затверд.		Лисенко О.І.				ФЕЛ, ДК-82			