


Перв. примен.	STL06.01.00
Справ. №	29-16жс
Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


9300109071S

Буфер кабины




7
11
13


6
9
10
12



Направляющая кабины Т82, Т89, Т90



					STL06.01.00СБ				
					Подставка под кабину Сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				---	1:4
Разраб.									
Пров.									
Т.контр.									
						Лист 1		Листов 2	
Н.контр.									
Утв.									



Исполнение	H, мм	Состав сборки					
		поз. 1 (подставка)	поз.2 (стяжка)	поз.3 (прижим)	поз.4 (прокладка)	поз.5 (прокладка)	Комплект крепежных изделий
STL06.01.00	760	STL06.01.10	STL06.01.01	См. табл. 1	STL06.01.02 (8 шт.)	STL01.01.90 (2 шт.) STL01.01.90-01 (4 шт.)	См. табл. 2
TL06.01.00-01	810	STL06.01.10-01					
TL06.01.00-02	860	STL06.01.10-02					
TL06.01.00-03	910	STL06.01.10-03					
TL06.01.00-04	960	STL06.01.10-04					
TL06.01.00-05	1010	STL06.01.10-05					
TL06.01.00-06	1060	STL06.01.10-06					
TL06.01.00-07	1110	STL06.01.10-07					
TL06.01.00-08	1160	STL06.01.10-08					
TL06.01.00-09	1210	STL06.01.10-09					
TL06.01.00-10	1260	STL06.01.10-10					

Таблица 1

Тип направляющей кабины	Прижим	Количество на сборку
T82	STL01.01.82	4
T89, T90	STL01.01.89	

Таблица 2. Комплект крепежа

Поз.	Наименование	Количество на сборку
6	Болт M12-6gx35.58.019 ГОСТ 7798	5
7	Болт M16-6gx40.58.019 ГОСТ 7798	1
8	Анкер M12x100 (с гайкой и шайбой)	4
9	Гайка M12-6H ГОСТ5915	5
10	Шайба 12.01.019 ГОСТ11371	6
11	Шайба 16.01.019 ГОСТ11371	1
12	Шайба 12.65Г.029 ГОСТ6402	5
13	Шайба 16.65Г.029 ГОСТ6402	1