


BLOCKSCHALTPLAN
Gewächshaussteuerung



LEGENDE DER SENSORDATEN

Sensorart	Messbereich	Toleranz	Name	Quellenblatt
Feuchtigkeitssensor	20% bis 90% RH	5% RH	DHT11	
Temperatursensor	0 C bis 50 C	2 C	DHT11	
Helligkeitssensor	1 bis 65535 lux	20%	BH1750	