


RP2040

ENDSTOPS & DRIVERS



POWER SUPPLY

STEPPER MOTOR DRIVERS

UART_TXD R34 R36
100R 1K
UART_RXD R35
100R

