


RP2040





ENDSTOPS & DRIVERS



POWER SUPPLY

STEPPER MOTOR DRIVERS

UART_TXD R34 R36
100R 1K
UART_RXD R35
100R



Sheet: /Stepper Driver Schematic/
File: step_drv.kicad_sch

Title: RP2040 Board

Size: USLetter | Date:
KiCad E.D.A. kicad (6.0.6)

Rev: V0.1
Id: 2/2