


G1 "Flansch"



Tipps:

1. Benutze die "Part Design" Workbench um den Volumenkörper zu erstellen.
2. Benutze die "Sketcher" Workbench um die Skizze zu erstellen.
3. Versuche direkt so gut es geht maßstäblich zu skizzieren.
4. Verwende sinnvolle geometrische Beschränkungen und Bemaßungen.
5. Verlasse die Skizze, wenn sie vollständig beschränkt ist.
6. Nutze einen geeigneten Befehl, um aus der Skizze einen 3D-Körper zu erzeugen
7. Beispielhafte Lösung der Aufgabe unter: https://flowwie.page.link/g1_flansch_loesung

