

DRIVER SPI  
MOS1 MIS0 SCK  
PA7 PA6 PA5

	EN	STEP	DIR	C5
DRIVER0	PF14	PF13	PF12	PC4
DRIVER1	PF15	PG0	PG1	PD11
DRIVER2	PG5	PF11	PG3	PC6
DRIVER3	PA0	PG4	PC1	PC7
DRIVER4	PG2	PF9	PF10	PF2
DRIVER5	PF1	PC13	PF0	PE4
DRIVER6	PD4	PE2	PE3	PE1
DRIVER7	PE0	PE6	PA14	PD3

BED\_OUT BED\_POWER POWER MOTOR\_POWER  
PA11 V\_BED V\_HE0 GND 24V GND VM GND

