



Consignes sanitaires à respecter pour la PRODUCTION de masques

Merci à tous pour votre engagement aux côtés des soignants et plus généralement aux côtés de tous ceux qui, malgré la crise sanitaire inédite dans laquelle est plongée notre pays, continuent de travailler et ont besoin de ces équipements de protection.

L'enjeu de ces règles est d'essayer de proposer le produit le moins potentiellement contaminé possible, en essayant de réduire les risques au maximum.

Ainsi, **le plus important est de NE PAS TOUCHER VOTRE VISAGE**, car ce virus se transmet par souillage par des gouttelettes (les sécrétions respiratoires qu'on émet quand on tousse, éternue, ou discute) (source et plus d'informations : <https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus>). C'est à cet effet que vous porterez la visière, car se toucher le visage est quasi-automatique et quasi impossible à endiguer soi-même..

Dans la salle de production, peu importe sa taille, **il est important de respecter entre 1,5m et 2m de distance entre deux opérateurs** (couturiers, découpeurs, etc.) et à cet effet **il convient de matérialiser cela par un marquage au sol** à l'aide de ruban adhésif par exemple, qui permet de délimiter la zone possible de placement de la personne ou de sa chaise.

Je vous souhaite bonne lecture de ce document, d'ici là prenez soin de vous, et **respectez les gestes d'hygiène élémentaire** pour **vous** protéger, mais surtout **les autres !**



Consignes sanitaires à respecter pour la PRODUCTION de masques

1

Enfilez votre visière de protection.



2

Lavez vous soigneusement les mains (doigts, pouce (on l'oublie trop souvent !, paume et dessus de la main, poignet) et **séchez les à l'aide de l'essuie-tout fourni**.





3

Désinfectez les appareils électroniques

avec lesquels vous êtes venu(e)s : téléphone, tablette, ordi, etc. et **ne les touchez pas** dans la mesure du possible **pendant votre travail**. Ce sont les plus grands vecteurs de virus et bactéries.

4

Désinfectez toute surface que vous êtes

susceptible de toucher: les boutons de la machine à coudre, l'anse du fer à repasser, les ciseaux de couturière, etc..

AVANT et APRÈS votre passage

Voilà, vous avez fait ces 4 gestes simples, vous pouvez démarrer !
Merci encore à vous !



Rappel des Gestes Barrières



COVID-19

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES



**Se laver
très régulièrement
les mains**



**Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir**



**Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter**



**Saluer
sans se serrer la main,
éviter les embrassades**

Vous avez des questions sur le coronavirus ?



GOVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS



0 800 130 000
(appel gratuit)