

**BÁO CÁO KHAI THÁC NGÀY**

| TT | Nội dung            | Số vụ | Địa điểm, nguyên nhân, hậu quả   |
|----|---------------------|-------|--|
| 1  | Tai nạn giao thông  | 1     | <p>- 17h58 KM212+0 hướng HN-NB - Nhận định nguyên nhân ban đầu: Lái xe ô tô tải BKS 29H-408.61 do ông Nguyễn Văn Đoàn địa chỉ Giao Tắc - Liên Hà - Đông Anh-Hà Nội điều khiển đâm va vào xe tải BKS 29C-073.74 do ông Nguyễn Văn Tuấn địa chỉ Thôn Nhuệ -Đức Thượng - Hoài Đức -Thành Phố Hà Nội điều khiển và xe 18H-014.96 do ông Đinh Văn Quang địa chỉ Hải Vân-Hải Hậu-Nam Định bị lật tại lý trình km 225+800 hướng Hà Nội - Ninh Bình .</p> <p>- Tình trạng kỹ thuật công trình tại vị trí tai nạn khi xảy ra: Bình thường.</p> <p>- Hành động của đơn.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 người bị chết.</li><li>• 2 người bị thương.</li><li>• Tài sản đường cao tốc: không có thiệt hại về tài sản đường cao tốc.</li><li>• Phương tiện: xe tải BKS 29H-408.61 hư hỏng nặng phần đầu , xe tải BKS 29C-073.74 hư hỏng nặng phần đầu và phần thùng xe, xe tải BKS 18H-014.96 hư hỏng phần đầu xe .</li></ul> <p>Hành động của đơn vị quản lý, khai thác: Sau khi nhận được tin báo tai nạn, nhân viên Đội Vận hành - Trung tâm điều hành đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình phối hợp với đội TTKSGTĐB cao tốc Số 03-C08 tổ chức đưa người bị thương đi bệnh viện và phân làn, điều tiết phương tiện lưu thông qua vị trí tai nạn, đồng thời thông báo cho các Lực lượng cứu nạn, cứu hộ và các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết vụ tai nạn theo quy định.</p> <p>Kết thúc lúc 17h58.</p> |
| 2  | Thủng sấm, nổ lốp   | 2     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 11h12 KM215+300 hướng NB-HN.</li><li>-----</li><li>• 16h39 KM212+600 hướng HN-NB.</li></ul>  |
| 3  | Phương tiện hư hỏng | 1     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 11h11 KM212+800 hướng HN-NB.</li></ul>   |

|   |  |    |  |
|---|--|----|--|
| 4 | Xe đạp, xe máy, xe<br>3 bánh lưu thông<br>trên tuyến | 13 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 07h53 KM217+500 hướng HN-NB.<br/>-----</li> <li>• 09h09 KM217+500 hướng HN-NB.<br/>-----</li> <li>• 09h09 KM217+500 hướng HN-NB.<br/>-----</li> <li>• 09h30 KM217+500 hướng HN-NB.<br/>-----</li> <li>• 14h32 KM217+500 hướng HN-NB.<br/>-----</li> <li>• 14h32 KM217+500 hướng HN-NB.<br/>-----</li> <li>• 14h32 KM217+500 hướng HN-NB.<br/>-----</li> <li>• 14h40 KM217+500 hướng HN-NB.<br/>-----</li> <li>• 14h40 KM217+500 hướng HN-NB.<br/>-----</li> <li>• 14h41 KM217+500 hướng HN-NB.<br/>-----</li> <li>• 16h03 KM217+500 hướng HN-NB.<br/>-----</li> <li>• 17h03 KM217+500 hướng HN-NB.<br/>-----</li> <li>• 21h19 KM217+500 hướng HN-NB.</li> </ul> |
|---|--|----|--|

|                       |            |           |   |
|-----------------------|------------|-----------|---|
| 5                     | Sự cố khác | 6         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 18h10 KM212+200 hướngHN-NB .nội dungggg<br/>Kết thúc lúc 18h10.<br/>-----</li> <li>- 17h55 KM212+0 hướngHN-NB .<br/>Kết thúc lúc 17h55.<br/>-----</li> <li>- 16h45 KM213+0 hướngNB-HN .<br/>Kết thúc lúc 16h45.<br/>-----</li> <li>- 16h42 KM212+0 hướngNB-HN .<br/>-----</li> <li>- 16h34 KM216+200 hướngNB-HN .5 xe va quệt: 35B-001.23, xe 36A-217,47, xe 29A-562,28, Xe 29V-8866, và xe 30G-095,57<br/>Đội vận hành đảm bảo ATGT phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý.<br/>Kết thúc lúc 16h34.<br/>-----</li> <li>- 11h22 KM216+100 hướngHN-NB .nội dung<br/>Kết thúc lúc 11h22.</li> </ul> |
| <b>Tổng cộng ngày</b> |            | <b>23</b> |   |
| <b>Lũy kế tháng</b>   |            | <b>95</b> |   |