

## ASSIGNMENT-4

### **CODE:**

```
int t=2;
int e=3;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(t,OUTPUT);
  pinMode(e,INPUT);
  pinMode(12,OUTPUT
);
}

void loop()
{
  //ultrasonic sensor
  digitalWrite(t,LOW);
  digitalWrite(t,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(t,LOW);
```

```
float dur=pulseIn(e,HIGH);
float dis=(dur*0.0343)/2;
Serial.print("Distance is:
");Serial.println(dis);

//LED ON
if(dis>=100)
{
    digitalWrite(8,HIGH
);
    digitalWrite(7,HIGH
);
}

//Buzzer For ultrasonic Sensor
if(dis>=100)
{
    for(int i=0; i<=30000; i=i+10)
    {
        tone(12,i);
        delay(1000);
        noTone(12);
        delay(1000);
    }
}
```

