

Projekt Manager

Projektbeginn/ende

20.10.2022 - 31.12.2022

Fortschritt

0%

Vorgänge

11

Ressourcen

3

Vorgänge

2

Vorgang	Anfang	Ende
Projekt	20.10.22	30.12.22
Hardware	27.10.22	09.11.22
Anbau GPS-Sensor	27.10.22	02.11.22
Anbau weitere Ultraschall Sensoren	03.11.22	09.11.22
Software	03.11.22	30.11.22
Aufzeichnung GPS-Strecke	03.11.22	30.11.22
Implementation mehrerer Ultraschall Sensoren	10.11.22	30.11.22
Darstellung der Daten	01.12.22	30.12.22
Suche geeigneter Programme	01.12.22	14.12.22
Aufbau eines Workflows	15.12.22	21.12.22
Erstellen von Beispielen	22.12.22	30.12.22

Ressourcen


Ressource	Rolle
Johannes Zaunrith	Nicht definiert
Jan Spennemann	Nicht definiert
Jonas Berger	Nicht definiert

Autonomes Auto

Gantt-Diagramm

20.10.2022

4



Ressourcendiagramm

5

