

Fontaneria López García

Factura



Factura: 2

Fecha: 13-01-2020

Datos de la empresa:

Juan Carlos López Ortiz
78969194M
C/ Fuentenueva Conjunto
Fuentesol Bloque 6 Puerta 15
San Pedro de Alcántara 29670
664582822

Datos del Cliente:

Francisco Javier González Ramírez
20502409W
Calle Córdoba N°5
Puerto Serrano 11659
javigora97@gmail.com

Descripción	Cant.	Pre. €	Des. %	Importe €
Reparacion de tubos de hierro picado	1	60	10	54
Arreglar	1	15	0	15
1 motero de tubo	1	12	0	12
1 motero de tubo	1	12	0	12
1 motero de tubo	1	12	0	12
sdhbh	1	12	0	12
sdhbh	1	12	0	12
sdhbh	1	12	0	12
sdhbh	1	12	0	12

Base Imponible	IVA %	TOTAL
153.00	10 %	168.3 €

Sucursal: BANCO SABADELL
IBAN: ES24 0081 0600 740001834593
BIC/SWIFT:

Concepto

Buscar averia en jardin con azada y ,
reparar el tubo econtrado en mal estado y
sustituirlo por uno nuevo.