


线路接线规划

一、量程1A和10A表头接线图



20Pin 线序




ATX 20-电源针脚

| | | |
|-------|--|-------|
| 3.3V | | 3.3V |
| 3.3V | | -12V |
| COM | | COM |
| 5V | | PS-ON |
| COM | | COM |
| 5V | | COM |
| COM | | COM |
| PW-OK | | -5V |
| 5VSB | | +5V |
| 12V | | +5V |

2: 接线示例 1

开关白线常闭端 不接;
按钮开关LED灯常亮;
自锁式: 按下去设备通电, 再按一下设备断电;
自复式: 按下去设备通电, 松手设备断电。



1: 接线前请先了解

插件一条绿色线对应开关 C 公共脚; 称为公共端;
插件一条黄色线对应开关 NO 常开脚; 称为常开端;
插件一条白色线对应开关 NC 常闭脚; 称为常闭端;
插件一黑一红色线对应开关灯脚; 灯脚无极不区分正负极;



单色5脚



双色6脚



双色7脚

