

# Idées du 02 avril 2025

- Penser à une **conception optimale du chariot de transport** des profilés et sous assembles;
- Penser à vérifier et à trouver les **cadres de support pour la peinture des pièces du châssis**
- Trouver une solution pour le perçage de l'UPN avec la machine Tip-top notamment pour le calage de la pièce pour la séparer plus facilement de la buse de la presse.
-