

以下に使いそうな図を載せます。適当に使ってください。

剽窃判定怖いので、コピペする場合は引用付けてほしいですが、ちょっといじった場合でも参考文献でつけてくれたら神様！ってなります。

レポートのサイズと部品のサイズが合わない場合は（ほとんどがそうだと思いますが、`\scalebox{1}` の 1 を好きな倍率に変えてください。）




図 1 flipflop




図 2 latch




図 3 fulladder




图 4 4bit-ripple-carry-adder