



警告：预充电时间太长

- 1、电源建立慢导致CPU复位时间很长
- 2、电源建立不同步导致白锁效应

