


承包商进入公司培训内容

Key suppliers/Contractor EHS training



想像没有事故的未来!
Imagine the future without accidents

麦格纳太仓平面图



Site Safety Rules



- **No smoking within site except in designated area!**
- **除指定地点外，现场禁止吸烟！**
- **Cigarette Lighters are prohibited in site!**
- **禁止带打火机、火柴进入现场！**
- **No alcohol or other drugs may be brought into site!**
- **酒与含酒精饮料严禁带入现场！禁止酒后入场！**
- **No photographs or films without permission!**
- **未经批准，禁止拍照与摄像！**
- **Maximum speed-5km/h**
- **限速5公里/小时。**
- **Observe safety PPE requirements.**
- **遵守个人安全防护用品佩戴规定。**
- **Know your nearest safe Assembly Point.**
- **熟悉离你最近的紧急逃离集合点。**
- **Wear security pass at all time.**
- **随身佩带出入证。**
- **Follow the instructions of the security personnel.**
- **服从安全人员的指令。**

进入麦格纳工厂车间注意事项



承包商进入车间注意事项告知

环境、安全须知：

- 作业前需填报《承包商施工审批单》经批准后方可进入作业。
- 进入车间请遵从公司陪同人员的指引，走安全通道，不可擅自穿越生产线。
- 进入车间需佩戴入厂证件、反光背心和工作帽。
- 车间内禁烟，严禁在非吸烟区域吸烟。
- 进入防静电区域必须穿戴静电防护用品（防静电安全鞋，防静电脚带等）并经过静电测试仪检验通过后方可进入。
- 未经允许禁止对产品 & 生产现场进行拍照。
- 严禁擅自触碰车间任何机器设备和工装、工件等。
- 承包商作业如涉及动火、高空、受限空间高风险等特殊作业需填写特殊作业许可证并得到有资格人员批准后方可施工。
- 承包商作业如涉及到机械设备时需按要求执行 LOTO 程序。
- 禁止堵塞消防通道、紧急出口和其它应急设备。
- 在车间内严禁乱丢垃圾，产生垃圾需按我公司规定进行分类放置。



戴工作帽



请走安全通道



戴静电鞋带



禁止拍照
NO PHOTOS



禁止乱丢垃圾

紧急响应：

- 当您听到警铃时需保持镇静和警惕，并准备到达集结区域（停机，断开电器设备-如适用）。
- 遵从我公司陪同人员的指引在前往集合区；在集结区域保持镇静，严禁跑动或呼喊。
- 如果在您需穿行的路途中布满烟雾，试图面部尽可能近地贴地面爬行和用湿毛巾盖住嘴巴和鼻子。
- 不要回到建筑物内部，直到接到我公司通知后可安全返回。



进入麦格纳工厂注塑区注意事项



承包商进入注塑区安全注意事项告知



戴工作帽



禁止伸出、翻越护栏
No stretching out of balustrade
No jumping over balustrade



禁止拍照
NO PHOTOS



禁止烟火
NO BURNING

环境、安全须知：

- 作业前需填报《承包商施工审批单》经批准后方可进入注塑区作业。
- 进入注塑区作业区需佩戴入厂证件、反光背心和工作帽。
- 请遵从公司陪同人员的指引，对运行中的机械设备保持安全距离。
- 承包商作业如涉及动火、高空、受限空间高风险等特殊作业需填写特殊作业许可证并得到有资格人员批准后方可施工。
- 承包商作业如涉及到机械设备时需按要求执行 LOTO 程序。
- 注塑区行车作业过程中，必须佩戴工作帽、安全鞋。
- 车间内禁烟，严禁在非吸烟区域吸烟；未经允许禁止拍照。
- 严禁非生产线人员擅自触碰车间任何机器设备和工装。
- 当听到警铃时需保持镇静和警惕，并准备到达集结区域（停机，断开电器设备-如适用）。



危险 带电设备
Danger, live electrical equipment



安全作业隔离
Isolate for safe working



禁止乱丢垃圾

进入麦格纳工厂仓库注意事项



承包商进入仓库注意事项告知

环境、安全须知

- 经批准进入仓库请遵从公司陪同人员的指引，佩戴入厂证件、反光背心。
- 进入仓库内全面禁烟。禁止携带火种、危险化学品、易燃易爆危险品等对安全、健康和环境有害的物品。
- 在仓库内严禁奔跑，注意往来车辆（如叉车等），按规定路线行进。
- 接受工作人员的陪同、监护，只在限定区域内活动。未经许可，不得擅自动用库内设施、设备。
- 在进入仓库前，应仔细查看紧急疏散路线图和记住安全出口的位置。发生紧急状况时，应服从指令，跟随工作人员疏散至指定集合地点，并接受点名。



施工、维修作业须知

- 作业前需填报《承包商施工审批单》经批准后方可进入作业。
- 执行维修、维护作业时应通知我公司人员实施 LOTO 程序。
- 作业中如涉及动火、高空、受限空间高风险等特殊作业需填写特殊作业许可证并得到有资格人员批准后方可施工。
- 应自备作业工具、设备、个人劳动防护用品等，且应对其安全、可靠性负责。仓库不提供/外借设施、设备及工具。
- 如需场地临时堆放设备、工具、材料等应事先申请并得到批准。
- 严禁在各类消防设施前堆物，严禁堵塞消防通道、安全出口。
- 施工/维修完毕后，应及时清理废弃物，并按公司固体废弃物分类要求处理。



在麦格纳工厂内涉及危险作业要进行申请



EHS高危险作业管制：工作许可证

需要许可证的作业：

- 动火（高温）作业许可
- 高空（屋顶）作业许可
- 受限空间作业许可
- 临时用电作业许可

所有作业许可证，一般有效期不超过24小时，如长期项目最长不超过72小时。

所有许可证必须悬挂在作业场所明显位置，方便检查和确认。

承包商违反EHS行为规范的处罚




| 项目 | 违规行为 | 处罚内容 |
|--------|--------------------------------|-------------|
| 培训 | 未进行培训或培训不完整 | 罚款500元 |
| | 因未进行培训或培训不完整造成Magna太仓人员伤害或财产损失 | 按案分析，向供应商索赔 |
| 设备安全 | 因安全问题造成Magna太仓人员伤害或财产损失 | 按案分析，向供应商索赔 |
| 现场施工合规 | 未穿着Magna太仓要求的工作服、工作帽、工作鞋 | 罚款500元 |
| | 施工后现场不满足Magna太仓5S要求 | 罚款500元 |
| | 在Magna太仓工厂内部抽烟 | 罚款2000元 |
| | 未按规定佩戴PPE、防护措施等 | 罚款500元 |
| | 未经允许私自携带Magna太仓物品外出 | 罚款2000元 |
| | 未按规定申请施工许可证、无施工资质 | 罚款2000元 |
| | 对Magna太仓人员伤害或财产损失 | 按案分析，向供应商索赔 |

➤ When you hear the Emergency Alarm or Fire Alarm, you must evacuate to assembly point.

➤ 当你听到报警或火灾报警,你必须疏散至集合地点。

一楼大厅应急疏散示意图





The future is ours to make.

