





Leçon ponctuelle

Phases	TEMPS 20'	Dépanner défaut butler - lumière bleue		UTILISATEURS : Automaticiens CPL
		Explications	Illustrations	
1		<p>Les voyants clignotent en bleu</p> <p>Cela signifie que le bumper a été tapé</p>		
2		<p>Appuyer une fois sur le bouton bleu</p> <p>Le voyant passe au jaune</p>		
3		<p>Appuyer une fois sur le bouton vert</p> <p>Le voyant passe au vert clignotant</p>		
4		<p>Appuyer à nouveau sur le bouton vert</p> <p>Le voyant passe au vert fixe</p> <p>Si il continue à clignoter, le TL butler doit le recalcr sur un tag</p>		
CPL		Crée le :	20/06/2024	Par : CPL
		Modifié le :		Par :
		Fichier Info		