

## Relatório de Erros (diário - 03/07/2025)

Segue abaixo o resumo dos erros registrados no período.

### Conta/Marketplace: INAUGURALAR - ML

SKU	Motivo	Desconto	Reembolso	Devolução	Reembolso Parcial	Envio	Tampo	Outro	Custo Total
SKU 120-PRETO-UN	Comprou preto e recebeu branco	-	-	-	-	10	84	23	76,78
SKU 120-PRETO-UN	Comprou preto e recebeu branco	-	-	-	-	10	84	23	76,78
SKU 120-PRETO-UN	Comprou preto e recebeu branco	-	-	-	-	10	84	23	76,78
SKU 120-PRETO-UN	Comprou preto e recebeu branco	-	-	-	-	10	84	23	76,78
SKU 120-PRETO-UN	Comprou preto e recebeu branco	-	-	-	-	10	84	23	76,78
SSKU 170-GIANDUIA-UN	Mesa com um lado do suporte desnivelado	-	31	-	-	-	-	43	43,31

### Conta/Marketplace: PMV - ML

SKU	Motivo	Desconto	Reembolso	Devolução	Reembolso Parcial	Envio	Tampo	Outro	Custo Total
SKU 540-OFFWHITE-FREIJO-UN	Tampo chegou com um risco no centro	-	10	-	-	-	-	13	13,10
SKU 511-OFFWHITE-UN 2	Enviado c/ apenas 4 suportes pés	-	-	-	-	98	-	16	16,98

### Conta/Marketplace: Marfer - ML

SKU	Motivo	Desconto	Reembolso	Devolução	Reembolso Parcial	Envio	Tampo	Outro	Custo Total
170-PRETO	Suporte foi faltando o pézinho de borracha	-	-	-	-	80	-	10	-

### Conta/Marketplace: CLOC - ML

SKU	Motivo	Desconto	Reembolso	Devolução	Reembolso Parcial	Envio	Tampo	Outro	Custo Total
SKU 170-GIANDUIA-UN	Mesa com um lado do suporte desnivelado	-	93	-	-	-	-	78	78,93

### Conta/Marketplace: Natália Chiconi - ML

SKU	Motivo	Desconto	Reembolso	Devolução	Reembolso Parcial	Envio	Tampo	Outro	Custo Total
350-PRETO	Foi faltando o ferrinho para travar a mesa	-	-	-	-	07	-	12	-