



# 6197 - LIGHT - VAREJO - 24/10/2024



254

Por: Marcos de Oliveira Santos (11991256995cnt@gmail.com)

Em: 24/10/2024 11:42

**Empresa responsável**

Nome  
Connect Infraestrutura

**Cliente**

Nome  
BANCO ITAÚ

**Local**

Nome 6197 - LIGHT - VAREJO	Endereço R. Buenos Aires, 318 320 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20061-001, Brasil
-------------------------------	---

**DADOS DO CLIENTE**

NOME DO GERENTE LUCI VENERANDO	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 24/10/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 24/10/2024
-----------------------------------	---	--


**OBSERVAÇÕES**

**OBSERVAÇÕES FINAIS**  
Não foi possível fazer a migração, pois segundo a tesoureira Luci a casa de máquinas onde se localiza a central fica num prédio ao lado da agência com entradas separadas da agência, e esse local só é possível a entrada nos dias de quarta-feira a partir de 12:00 até as 18:00h!

**EMPRESA**

EMPRESA RESPONSÁVEL  
Fuse IoT

**TÉCNICO**

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL ISRAEL PORTUGAL	DOCUMENTO RG 256703984	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL 
--	---------------------------	--

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS  
-22.905632, -43.186205 (-22.905632; -43.186205)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO  
24/10/2024

**CLIENTE**

NOME DO RESPONSÁVEL LUCI VENERANDO	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 007621378
---------------------------------------	---------------------------------------