

නැතර්මි/අග්‍රානතර්මි සම්බන්ධයෙන් මුර 104(03) ගට්තේ ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්‍රාරම්භක වාර්තාව
1 වන කොටස

1. නැතිවීම්/අලාභහානිවීම් සිදු වූ දිනය වේලාව හා ස්ථානය :- 2011.10.08 දින 1330 පැයට පමණ 14 සේමු හිදී.
2. නැතිවීම්/අලාභහානිවීම් සිදු වූ භාණ්ඩ හා ප්‍රමාණයන් :- ලුහු 80350 ATD 196 XCMG TY 230 බෝසර් යන්ත්‍රයේ නැතිවීම්/අලාභහානිවීම් සිදු වූ භාණ්ඩ හා ප්‍රමාණයන් මෙතට ඇමුණුම අ ලෙස සඳහන් කර ඇත.
3. නැතිවීම්/අලාභහානිවීම් සිදු වූ භාණ්ඩවල ආසන්නම වටිනාකම :- රු. 1,093,451.07
4. නැතිවීම්/අලාභහානිවීම් සදහා සම්බන්ධ/වගකිව යුතු පුද්ගලයා/පුද්ගලයින් නිලය හා නම :- තාක් යන්ත්‍රය රාජකාරි යොදවා තිබීමදී සිදුවූ සිද්ධීමත් බැවින් සිසාමයා සිදුකල හානියක් නොවේ.
5. නැතිවීම්/අලාභහානිවීම් සිදුවූ ආකාරය පිළිබදව කෙටි විස්තරයක් :- 2011.10.08 වන දින 14 සේමු යටතේ පැවැති රාජකාරි කාරමින් සිටියදී 1330 පැයට පමණ එන්ජිම තුළින් අතිශ්ත උණුසුමක් ඇතිව තේතුවෙන් පසු ගන්වුයා හටගත ඇත.
6. සේකසුන් මණ්ඩලය/මධ්‍ය මණ්ඩලය සඳහා යෝජනා කරන නිවැරදිකමක් නම් :-

වි-අංකය :- 21/02/2018
 නිලය :- ලේකම්, පළාත්
 නම :- සීතී වික්‍රමසාගා ඩිවිලි ව් ප්‍රදේශ
 පාසාය :- අණකොළ පිටුබිටි
 ලිපිනය :- ලිපිනය
 අනෙකුත් විස්තර :- 9 පිටු

1. ඉහත තැන්පිම්/අලාභහානිපිම් සඳහා කෙළින්ම හෝ ඇතිවූ ආහාරයට පමිබන්ධ යම් නිලධාරියෙක්/නිලධාරීන් හෝ කොමසාරිස්/කොමසාරිස් හෝ සෙණි/සෙණින් පිළිබඳව විස්තර :-
2. යම්පුද්ගලයෙකු හෝ පුද්ගලයින් බහතිවපුතු මවුන්ට එරෙහිව යෝජනා කරන යම් විභාගාදායක ක්‍රියාමාර්ගය :-
3. මෙවැනි තැන්පිම්/අලාභහානිපිම් ඉදිරියේදී ඇති හෝ වීමට යොදා ඇති හෝ යෝජනා කරන පියවරවල් :-
4. පත්කල පරීක්ෂණ මණ්ඩලය පිළිබඳව විස්තර :-

හි/62484	ලුග්:කැට්ටල්	සිව්නසි	සෝංසිංහ	බිලංගු
හි/66718	ලව්නින	සිහාර්	කපුප් කුමාර	කිලංගු
හි/66388	ලුග්:තන් (දුක)	චිස්සි	සෝනාරත්න	බිලංගු

වි.අංකය	:-	වි/60811
නිලය	:-	මුද්‍රාපිතය
තරි	:-	විවිධ ප්‍රවේශය
ප්‍රකාශය	:-	විද්‍යාත්මක ප්‍රවේශය

විද්‍යාත්මකව
ප්‍රාග්ධන විද්‍යාත්මක