

Prca 3029

192.168.30.200

Informe estado impresora

Información del producto

1. Nombre modelo: HP LaserJet Pro MFP M428fdw
2. Número modelo: M428fdw
3. Número de serie: CNDRNCVCK8
4. N° de serie del formateador: 7T751LB
5. N.º de producto: W1A30A
6. ID de servicio: 31250
7. Zona de impresora (PX): 1
8. Versión firmware: TETONXXXXN002.2512A.00
9. Firmware del motor: 12800
10. País/Región: 15 / 4
11. Dúplex: Instalado
12. AAD: Instalado
13. Fecha y hora: 1/1/2001 02:19:55 AM
14. Índice de cartuchos: FMAM OHJB

Info. uso de impresión

15. Total de páginas impresas: 33318
16. Recuento pág. doble cara: 1692

Ajustes de conectividad

17. Estado de la red: Lista
18. Tipo de conexión activa: Con cable
19. URL: https://192.168.30.200
20. Contraseña admin.: No establec.
21. Nombre del host: HP02480F

Ajustes de escaneo

22. Lista de destinos del panel frontal: 0

Info de uso de escaneo

23. Páginas escaneadas: 8794
24. Escanear desde AAD: 4644

Ajustes de fax

25. Velocidad: Med. (14400)
26. Copia de seguridad de los faxes recibidos: activada: Activado
27. Reenvío de faxes: Desactivado
28. Respuesta automática: Activado
29. Timbres antes de responder: 5
30. Timbre distintivo: Todos los timbres
31. Modo correcc. errores (ECM): Activado
32. Fax a PC: Desactivado
33. Fax digital: Correo electrónico
34. Fax digital: Red

Info. uso de fax

35. Faxes enviados: 0
36. Faxes recibidos: 0

Oriente

Lorena Muñoz

Eventos HW :

1. 08/28/2024 14:43:28 Error Code:0x00829c98 Host ID:0 File Name:hw_watchdog.c Line:130

Eventos del sistema:

1. Seq-Num: 130 Date-Time: 01/01/2001 06:39:40 Page-Count: 33294 Event-Code:31.13.02 Reps: 0 Desc-ID: 0
2. Seq-Num: 129 Date-Time: 01/01/2001 03:40:53 Page-Count: 33291 Event-Code:31.13.02 Reps: 0 Desc-ID: 0
3. Seq-Num: 128 Date-Time: 01/01/2001 03:43:03 Page-Count: 33280 Event-Code:31.13.02 Reps: 0 Desc-ID: 0
4. Seq-Num: 127 Date-Time: 01/01/2001 04:36:59 Page-Count: 33266 Event-Code:31.13.02 Reps: 1 Desc-ID: 0
5. Seq-Num: 126 Date-Time: 01/01/2001 00:01:43 Page-Count: 33256 Event-Code:31.13.01 Reps: 0 Desc-ID: 0

Ayuda adicional

Para obtener inf. adicional sobre la forma de cambiar los ajustes y problemas de diagnóstico, consulte la doc. del usuario de su dispositivo. Esta documentación está disponible en el ordenador tras instalar el software—desde el software de la impresora HP LaserJet Pro MFP M428fdw (Windows).

Config. prueba de fax

Para verificar que el producto esté bien configurado para Fax, ejecute la Prueba de fax. Puede acceder a esta desde el panel de control del dispositivo o el software de impresora HP LaserJet Pro MFP M428fdw.

Prueba de red inalámbrica

Para comprobar que se configura bien para Inalámbrico, ejecute Prueba de red inalámbrica. Puede acceder a esta prueba desde el panel de control del dispositivo.

Configuración predeterminada

Autogestionado:

Este entorno permite la instalación completa de la impresora. Elija esta opción si la gestiona personalmente.

Actualización de la impresora: Activado

Para cambiar la configuración anterior, consulte la guía de usuario.