




POTENCIOMETRO




RELE




UART AUX




DISPLAY




PWM



PULSADORES



SALIDA 220V



ALIMENTACIÓN

