

压力容器爆炸事故现场处置措施

(1) 压力容器爆炸事故发生后，停止作业，以防止次事故火灾的发生，并关闭电源，若操作人员已受伤，其他赶到现场的人员应在抢救伤员之余，进行上述操作。

(2) 事故现场人员立即向上级报告事故情况。

(3) 应急救援指挥负责人立即赶到事故现场负责指挥抢险。

(4) 应急救援组听从指挥，赶到事故现场，第一时间将受伤人员救出。

(5) 根据伤员的受伤程度不同，对轻伤人员现场进行包扎处理后送医院，受伤严重的人员应立即派车将伤员送医院救治（同时采取必要救治方法），并派人跟随，跟随人员应及时将伤员情况向指挥部汇报，同时立即拨打医院电话，告知医院准备接受伤员。

(6) 事故受影响区域内的作业必须停止，将相关人员按疏散指示撤离出危险区。

(7) 立即对现场拉起警戒线，对进入事故现场实行警戒。

(8) 对爆炸后的压力容器进行清查，避免再次发生危险。

(9) 注意事项

☐ 救援人员进入爆炸现场抢救过程中，必须佩戴防护用品。

☐ 未经培训，不懂救援器材使用方法和安全注意事项的人员不得使用救援器材。

☐ 救援人员在确保现场安全的情况下才能进入事故区域抢救伤员。

☐ 在现场有害有毒气体、易燃、易爆危险源得到有效控制后，方能解除警戒。