


DEFN
THE OUTDOOR COMPANY



*Manutenzione di Materiali e Finiture
Eco-pelle e Nautica*

Manutenzione di Materiali e Finiture


Eco-pelle e Nautica



YACHT REGATTA - Cat.C




111 Off white 101 Canvas 402 Brown 701 Blue 200 Black




PULIZIA REGOLARE

TEXTURE - Cat.D



42161 White 42163 Canvas 42166 Bronze 42171 Black



PULIZIA REGOLARE

TERASKIN NAPPA - Cat.F



111 White 103 Oyster 408 Chocolate 700 Navy 200 Black



PULIZIA REGOLARE

Manutenzione di Materiali e Finiture


Eco-pelle e Nautica



DICKSON SURLAST



Blue



Light grey



Resistente alle macchie



Facile manutenzione



Per un corretto utilizzo si raccomanda di porre le cuffie protettive sui mobili solo se perfettamente pulite e asciutte e di metterle nella corretta posizione sull'articolo. Se le cuffie vengono posizionate su mobili umidi o bagnati, assicurarsi di rimuoverle entro poche ore e lasciar asciugare bene sia i mobili che i rivestimenti. Non riporre o piegare le cuffie bagnate o umide, ma lasciarle asciugare in un'area ben ventilata. Uno dei modi migliori per mantenere l'aspetto delle cuffie protettive realizzate in Surlust è lavarle mensilmente con acqua pulita. Quando è il momento di una pulizia accurata, le cuffie in Surlast possono essere pulite mentre sono ancora sul posto o, dimensioni permettendo, possono essere rimosse per la pulizia in lavatrice.

Pulizia generale

- Spazzolare il tessuto per rimuovere lo sporco superficiale.
- Spruzzare il tessuto con acqua fredda.
- Preparare una miscela di acqua e sapone: 100 ml di sapone neutro per ogni 3,5 lt di acqua tiepida.
- Strofinare la miscela sul tessuto con una spazzola morbida.
- Lasciare agire la miscela sul tessuto.
- Sciacquare abbondantemente con acqua pulita fino a quando la soluzione detergente viene completamente rimossa.
- Lasciare asciugare il tessuto all'aria aperta.

Macchie più ostinate

- Preparare una miscela di acqua e sapone: 100 ml di sapone neutro per ogni 3,5 lt di acqua tiepida.
- Applicare la miscela utilizzando un flacone spray.
- Applicare la miscela sulla macchia strofinando leggermente l'area con una spugna o una spazzola a setole molto morbide.
- Risciacquare abbondantemente per rimuovere tutti i residui di sapone.
- Tamponare l'umidità in eccesso con un asciugamano o una spugna puliti e morbidi.
- Aspirare o asciugare l'acqua in eccesso.
- Lasciare asciugare il tessuto all'aria aperta. Ripetere i passaggi 3 e 4 fino a rimuovere tutti i residui di sapone.

Per eliminare la muffa utilizzare una soluzione di 1/10 di candeggina, 2/10 di sapone e 7/10 di acqua al posto della miscela di acqua e sapone.

Per cuffie in Surlast rimovibili

Lavaggio a mano

- Immergere il tessuto in una soluzione composta da 100 ml di sapone neutro per ogni 3,5 lt di acqua tiepida.
- Utilizzare una spugna o una spazzola a setole morbide secondo necessità.
- Risciacquare abbondantemente per rimuovere tutti i residui di sapone.
- Lasciare asciugare il tessuto all'aria..

Lavaggio in lavatrice

Lavare in lavatrice in acqua fredda. A seconda del carico di lavaggio, utilizzare quantità normali di detersivo per bucato delicato e aggiungere 1 tazza di candeggina. Lasciare asciugare il tessuto all'aria.

Suggerimenti

Non lavare a secco. Il Surlast si asciuga molto rapidamente all'aria. L'asciugatura a macchina non è necessaria. Se il tessuto presenta delle pieghe, utilizzare un ferro da stiro, se necessario, ma solo sull'impostazione sintetica. Poiché alcuni ferri superano la temperatura consigliata sull'impostazione sintetica, provare una piccola area nascosta prima di stirare l'intera cuffia.

NON utilizzare vapore o un ferro da stiro impostato su vapore.

Manutenzione di Materiali e Finiture

Legenda



Tutti i nostri tessuti non favoriscono la comparsa della muffa, tuttavia, la muffa può crescere sullo sporco e altre sostanze estranee che non vengono rimosse dal tessuto.

Si consiglia quindi una pulizia regolare per mantenere i tessuti in buone condizioni.

Per macchie resistenti, fare riferimento al servizio clienti DFN.

	non lavare
	Lavare a temperatura massima 30° C
	Lavare a temperatura massima 40° C
	Non lavare a secco
	non stirare
	stirare con ferro al minimo
	non usare vapore
	asciugatura a secco - tutti i solventi tranne tetracloroetilene
	asciugatura a secco - tutti i solventi tranne tetracloroetilene - DELICATO
	non candeggiare
	usare solo prodotti a base di cloro
	do not wring
	non usare asciugatrice
	asciugatrice solo a bassa temperatura
	disporre in verticale per asciugare



Is a trademark licensed to



DFN srl - Italy
via D. Albertario 50 – 61032 – Fano (PU)
T. 00 39 0721 1835821

e-mail: info@dfnsrl.com

www.dfnsrl.com