

Log System | LOGACTIVITY

| No | Photo | Tanggal | Uraian Jenis Hardware | Shift | Kategori | User | Aksi |
|-----|-------|------------|---|-------|-----------------------|---------------|--|
| 142 | | 2022-07-01 | Pemasangan UPS yang baru diservis GTO 03 Tamalanrea | 1 | Pemasangan Baru | Zulkifli | Edit Hapus Aprove Print Detail |
| 143 | | 2022-07-01 | Pemasangan UPS baru dari servis gardu 06 Tamalanrea | 1 | Pemasangan Baru | Zulkifli | Edit Hapus Aprove Print Detail |
| 141 | | 2022-07-02 | Palang GTO 01 Biringkanaya pangkal palang rusak ,penyok | 1 | Kerusakan/ Pergantian | Zainal | Edit Hapus Aprove Print Detail |
| 146 | | 2022-07-02 | Tampilan TFI gardu 03 tidak normal, dilakukan penggantian power suplay 5v | 3 | Kerusakan/ Pergantian | Akbar | Edit Hapus Aprove Print Detail |
| 147 | | 2022-07-03 | Dispenser gto 01 Tallo timur tertabrak mobil golo2, Dilakukan perbaikan | 3 | Kerusakan/ Pergantian | Arianto Kasim | Edit Hapus Aprove Print Detail |