

PROBLEMS

3

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

```
C02: 400ppm, TVOC: 0ppb
C02: 400ppm, TVOC: 0ppb
C02: 407ppm, TVOC: 1ppb
C02: 400ppm, TVOC: 0ppb
C02: 400ppm, TVOC: 0ppb
C02: 400ppm, TVOC: 0ppb
C02: 400ppm, TVOC: 0ppb
C02: 405ppm, TVOC: 0ppb
C02: 405ppm, TVOC: 0ppb
C02: 400ppm, TVOC: 0ppb
C02: 400ppm, TVOC: 0ppb
C02: 405ppm, TVOC: 0ppb
C02: 405ppm, TVOC: 0ppb
C02: 400ppm, TVOC: 0ppb
C02: 400ppm, TVOC: 0ppb
C02: 405ppm, TVOC: 0ppb
C02: 1090ppm, TVOC: 105ppb
C02: 706ppm, TVOC: 46ppb
C02: 549ppm, TVOC: 22ppb
C02: 457ppm, TVOC: 8ppb
C02: 428ppm, TVOC: 4ppb
C02: 434ppm, TVOC: 5ppb
C02: 418ppm, TVOC: 2ppb
C02: 400ppm, TVOC: 0ppb
```

Here I exposed  
sensor to some air-  
blower air to check if  
it gives reading for  
the TVOC so  
everything is good for  
now