

Reichkanzler - Müller - Straße

Heinrich - Lanz - Straße

 Flächentaster mit Fußgängersymbol

\* in Reserve vorsehen, Schleife nicht schneiden

°) Blinker in Reserve

LED Signalgeber 40V, 7W

$V_{zul} = 50\text{km/h}$

$V_{zul} = 30\text{km/h}$

$V_{zul} = 50\text{km/h}$

Umbau C840 auf C940ES mit Detektoren	Di/Mü	01.10.20	25.09.19
Mast 11 neu mit Sig. 6a, 6b und 24a	Mü.	22.07.11	29.04.11
Neues Steuergerät	Merk.	05.01.11	17.02.11
Änderung	gez.	Datum	gültig

	<b>STADTRAUMSERVICE MANNHEIM</b> 		<b>Signallageplan</b>
	76.32 Verkehrssignaltechnik		

<b>LSA 112</b>			
<b>Reichkanzler-Müller-Straße/ Heinrich-Lanz-Straße</b>			
Planung	Bearbeitet	28.12.10	Benz
	Gezeichnet	05.01.11	Merk.
Bau	Gezeichnet	22.07.11	Mü.
	Geprüft	21.07.22	Li
	Planfreigabe	15.09.22	Se
Plankorrektur Sig. 5 anstatt Sig. 4		Be/Me	12.04.22
			25.09.19
		UTM	M 1:500