



Clearance Check	False error :0005	Gao-Fu Technology Corp. <a href="http://www.gaofu.com.tw">http://www.gaofu.com.tw</a> 886-3-6682475	JOB NAME	NUWICAM DEBUG	
Connectivity Check	False error :0000		LAYER	ARTWORK-TOP	
Plane Check	False error :0000		DATE	105.06.16	4LAYER-A4



Clearance Check	False error :0005	Gao-Fu Technology Corp. <a href="http://www.gaofu.com.tw">http://www.gaofu.com.tw</a> 886-3-6682475	JOB NAME	NUWICAM DEBUG	
Connectivity Check	False error :0000		LAYER	LAYER-2	
Plane Check	False error :0000		DATE	105.06.16	4LAYER-A4



Clearance Check	False error :0005	Gao-Fu Technology Corp. <a href="http://www.geofu.com.tw">http://www.geofu.com.tw</a> 886-3-6682475	JOB NAME	NUWICAM DEBUG	
Connectivity Check	False error :0000		LAYER	LAYER-3	
Plane Check	False error :0000		DATE	105.06.16	4LAYER-A4




Clearance Check	False error :0005	Gao-Fu Technology Corp. <a href="http://www.gaofu.com.tw">http://www.gaofu.com.tw</a> 886-3-6682475	JOB NAME	NUWICAM DEBUG	
Connectivity Check	False error :0000		LAYER	ARTWORK-BOTTOM	
Plane Check	False error :0000		DATE	105.06.16	4LAYER-A4

高夫科技股份有限公司


4 Layers PCB stack-up		soldermask
Top S	-----	10Z
	p.p.=8.3mil	
L2 G	-----	10Z
	Core=37.5mils	
L3 P	-----	10Z
	p.p.=8.3mil	
Bottom S	-----	10Z
		soldermask

PCB total thickness is 1.6mm  
PCB material:FR-4


Layer	Single ended 50 Ω	Differential 90 Ω		Ref.
	Trace Width	Trace Width	Spacing	
Top	9 mil	9 mil	5 mil	Layer2
BOT	9 mil	9 mil	5 mil	Layer3




Clearance Check	False error :0005	Gao-Fu Technology Corp. http://www.geofu.com.tw 886-3-6682475	JOB NAME	NUWICAM DEBUG
Connectivity Check	False error :0000		LAYER	ARTWORK--TOP
Plane Check	False error :0000		DATE	105.06.16 4LAYER-A4




Clearance Check	False error :0005	Gao-Fu Technology Corp. <a href="http://www.geofu.com.tw">http://www.geofu.com.tw</a> 886-3-6682475	JOB NAME	NUWICAM DEBUG	
Connectivity Check	False error :0000		LAYER	S:ARTWORK-TOP	
Plane Check	False error :0000		DATE	105.06.16	4LAYER-A4



Clearance Check	False error :0005	Gao-Fu Technology Corp. <a href="http://www.geofu.com.tw">http://www.geofu.com.tw</a> 886-3-6682475	JOB NAME	NUWICAM DEBUG	
Connectivity Check	False error :0000		LAYER	ARTWORK-BOTTOM	2
Plane Check	False error :0000		DATE	105.06.16	4LAYER-A4








高夫科技股份有限公司

4 Layers PCB stack-up		soldermask
Top S	-----	10Z
	p.p.=8.3mil	
L2 G	-----	10Z
	Core=37.5mils	
L3 P	-----	10Z
	p.p.=8.3mil	
Bottom S	-----	10Z
	-----	soldermask

PCB total thickness is 1.6mm  
PCB material:FR-4

Layer	Single ended 50 Ω	Differential 90 Ω		Ref.
	Trace Width	Trace Width	Spacing	
Top	9 mil	9 mil	5 mil	Layer2
BOT	9 mil	9 mil	5 mil	Layer3



Clearance Check	False error :0005	Gao-Fu Technology Corp. <a href="http://www.geofu.com.tw">http://www.geofu.com.tw</a> 886-3-6682475	JOB NAME	NUVICAM DEBUG
Connectivity Check	False error :0000		LAYER	ARROWWORK9106M02
Plane Check	False error :0000		DATE	105.06.16 4LAYER-A4