


całkowita liczba zwojów	27
liczba zwojów czynnych	25



-po ostatecznym ukształtowaniu sprężyny należy odpuszczać w temperaturze $210 \pm 10^{\circ}\text{C}$
tolerancje ogólne PN-EN 22768-1:1999-f

Wykonał	Paweł Kwiatkowski	Gr. IP-132	02.12			Nr tematu MSL-8
Podziałka 2:1	Nazwa części sprężyna			Materiał PN EN 10270-1 - SH - 0,80 ph	L.szt. 1	Nr rys. MSL 8.00.07