









- 4 wire passive
- 4 wire active
- 4 wire active Tx
- 4 wire active Rx
- 3 wire active (TXI = COM)
- 3 wire passive (TXO = COM)
- 3 wire active Tx (RXO = COM)
- 3 wire active Rx (TXO = COM)
- 2 wire passive TXO/RXI
- 2 wire active RXO/RXI

current loop (TTY)	
AllSerial	
07.07.2018 01:28	
Sheet: 5/6	

