



## Motors Power Output

J1

J2




## Main Power Input

## Nano Power Input and Motors Output

J7




J6



J5



A1



J4

