

CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS
Carrera 13 No. 26A - 47 Piso 2
PBX: 339 41 11 Fax: 287 62 16

CONTIENE:

NOMBRE DEL PROYECTO
EL TIEMPO OFICINAS

Dirección LOTE 1- CALLE 22D #127-45,
LOTE 2- CALLE 22C #125-79
ADM-PLANTA DE CIM

ESCALA: INDICADA

ARCHIVO: EST-2010-PP- ADM-PLANTA DE CIM DWG
FECHA: DIBUJADO POR:
09-05-2025 JOAN GAMBOA

DISEÑADOR ESTRUCTURAL

ROBERTO AYCARDI FONSECA
TP: 2520257258 CND
DISEÑADOR DE ELEMENTOS NO
ESTRUTURALES

VICTOR DÁVILA
TP: 25202122782 CND
REVISOR ESTRUCTURAL

NICOLÁS PARRA GARCÍA
TP: 2520262063 CND
CONSTRUCTOR RESPONSABLE

ALVARO DÍAZ ULLOA
TP: 2520275046 CND

CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS
GERENTE DE DISEÑO

NICOLÁS DÍAZ RUIZ
DIRECTOR DE ARQUITECTURA

ANDRÉS VALCARCEL
DIRECTOR DE INGENIERÍA

MARIO FERNANDO RIVERA
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS

HANS MELO BERMUDEZ
EQUIPO DISEÑO CPSCA
MR. VD. MP. NM. AL. LL. JM.

MODIFICACIONES

#	Fecha	Emisión por	Modificación
1	06-11-2024	JG	Emisión Inicial
2	03-12-2024	JG	Se actualiza indice de planos
3	18-12-2024	JG	Ajuste general
4	14-02-2025	JG	Ajuste general
5	09-05-2025	LB	Se ajusta ducto
6	03-07-2025	B.R.	Se actualiza vacío del ascensor y se referencia detalles de arranque de escalera metálica


VERSIONES DE PLANOS

Versión	Fecha
V-01	06-11-2024
V-02	03-12-2024
V-03	19-12-2024
V-04	14-02-2025
V-05	09-05-2025
V-06	03-07-2025


PROPÓSITO DE LA EMISIÓN

DRAFT	
Coordinación Técnica	
Revisión	
Construcción	✗
Curaduría	
Presupuestos	


MODELO FUENTE: 1206_ETP-BOS_ADM_EST_ALL	VERSIÓN MODELO: FASE I / V-01
--	-------------------------------------




PLANTA DE CIMENTACIÓN NE, +/-0.00
Escala 1 : 75



REFORZO ADICIONAL EN DUCTOS
Escala 1 : 25




DETALLE REFORZO ADICIONAL EN DUCTOS (ALZADO) - CIMENTACIÓN
Escala 1 : 10



CORTE B-B
Escala 1 : 50

CORTE TÍPICO DE PLACA DE CIMENTACIÓN
Escala 1 : 25



CORTE A-A
Escala 1 : 25

CONCRETO:
f'c=21 MPa
f'c=210 kg/cm²
f'c=3000 psi

CONVENCIONES
Indica Pilote
Indica Muros y Columnas
Indica Vigas
Indica N° de Viga

NOTAS:
1. Ver detalles generales en PL N° 2002
2. Ver detalles de vigas en PL N° 2011 a 2013.
3. Ver despiece de foso ascensor en PL N° 2014.
4. Se deben tener en cuenta las recomendaciones del Ingeniero de suelos, para el mejoramiento del suelo según AUS-23542 ON-130

NOTA:
Este plano debe ser revisado y aprobado por el Ingeniero de suelos.
V'B° INGENIERO DE SUELOS