


80 100000.11.11



1.\*Размеры для справок.

2.Установку элементов производить по ОСТ 4.010.030-81.

3.Установка элементов для поверхностного монтажа(SMD) по IPC-7093.

4.Электрический монтаж выполнить по ОСТ 16-0684.032-81.

5.Припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76.

6.Паяльная паста ПБК-26М ГОСТ 21931-76

7.Печатные проводники не показаны.

8.Плата печатная должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2.

9.Установку элементов производить по ГОСТ 29137 - 91 и чертежу.

10.Зоны А, Б защитить герметиком "Эластосил 131-179"

ТУ6-02-1-015-89 от лака.

11.Плату после сборки покрыть лаком УР-231 ТУ16-10-683-84 в 6 слоев методом распыления.

12.Серийный номер - зона А, обозначения элементов маркировать краской М,

черный ТУ029-02-859-78. Шрифт 2,5 по НО.010.007. Места расположения показаны условно.

МГТУ.0000108

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	DVR 3520 Сборочный чертеж			
Разроб.	Пушкин Н.Д.				Лист	Масса	Масштаб	
Проб.	Рафиков А.Г.				Лист	Листов	1	
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А3

Не для коммерческого использования

КОМПАС-3D v20 Учебная версия © 2021 ООО "АКЮН-Системы проектирования", Россия Все права защищены  
Инд. № подл. Взам. инд. № Инд. № подл. Подп. и дата