

- Errors die auftreten können:
- Falscher Phasenwechsel
 - Int Bereichsüberschreitung bei Schrittzähler oder Timer

Phasenwechsel:
Vorwärts:
a-b-c-d
Rückwärts:
d-c-b-a

Ausgabe auf den LEDS D23, D22, D21, D8-D15

D21 an bei Errorzustand
D23 letzte Drehung in Vorwärtsrichtung
D22 letzte Drehung in Rückwärtsrichtung
D8-D15 Schrittzahl zählt binär hoch

- Tests:
- bisher nicht getestet. Programm noch nicht buildfähig.

