



ЛШМ-76/900

16 .**.**.**.**

МАШИНА ЛЕНТОЧНОШЛИФОВАЛЬНАЯ

Действителен с: 03.10.2023

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
16.13.00.03.00	Платформа	1		1
16.13.04.01.00	Ось	2		1
16.13.04.00.00	Барабан направляющий в сборе	3	Ø 42	1
16.13.04.02.00	Барабан направляющий	3_1	Ø 42	1
00.01.01.01.05	Подшипник 608-ZZ	3_2	608.ZZ (8x22x7)	2
28.04.00.05.00	Ось-заклепка	4		1
28.04.00.06.06	Вилка	5		1
16.13.01.03.00	Рычаг	6		1
00.02.02.02.25	Шайба плоская	7		1
28.00.00.24.00	Лента абразивная	8	76*533 (80)	1
16.01.02.02.00	Наклейка шильдик	9		1
00.02.03.01.38	Винт саморез	10	ST4,2x45	3
16.13.00.04.00	Корпус зажимное устройство	11		1
16.13.02.00.00	Барабан ведущий в сборе	12		1
16.15.00.00.00	Корпус в сборе	13+27	Дет сб. (16.15.00.02.00+16.15.00.01.00)	1
00.02.01.01.19	Гайка	14	M8лев.	1
16.13.00.05.00	Корпус	16	(два HK0810+626Z)	1
16.13.02.01.00	Шайба	17		1
28.00.00.16.00	Кольцо стопорное проволоочное 8	18	B8	1
00.02.02.02.16	Шайба плоская	19		1
28.00.00.17.00	Вал	20		1
28.00.00.19.00	Штифт	21		1
16.13.02.04.00	Колесо зубчатое	22	Z=33/ m=1	1
28.00.01.03.00	Щёткодержатель в сборе	23+24		2
28.00.01.01.00	Щетка электрическая	25		2
28.04.00.03.00	Упор	26		1
16.14.00.05.00	Статор с дросселями	28	до 17.04.2018г.	1
16.14.00.05.01	Статор в сборе	28*	после 17.04.2018г.	1
00.02.03.01.19	Винт саморез	29	ST4,2x60	2
16.14.00.01.00	Диафрагма	30		1
16.14.00.02.00	Втулка резиновая	31		1
00.01.01.01.10	Подшипник 626	32	626.Z (6x19x6)	1
16.14.01.01.00	Якорь в сборе	33		1
16.14.02.00.00	Якорь в сборе с подшипниками	33*	в сб. поз.32+34	1
16.14.02.01.00	Якорь с подшипником 626-ZZ в сборе	33**	в сб. поз.32	1
00.01.01.01.05	Подшипник 608-ZZ	34	608.ZZ (8x22x7)	1
28.01.00.02.00	Шкив ведущий зубчатый	35	D-15,5 мм; Z=10	1
16.01.02.01.00	Наклейка шильдик	36		1
00.02.03.01.02	Винт саморез	37	ST4,2 x13 (ST4x12)	3
16.12.00.01.00	Кожух защитный	38		1
28.00.00.23.00	Ремень зубчатый	39		1
16.13.03.02.00	Шкив ведомый зубчатый	40	D=37,5/ Z=24	1
00.02.02.01.08	Шайба пружинная	41		1
00.01.01.01.39	Подшипник шариковый	42	627.Z (7x22x7)	1
28.02.01.00.00	Вал-шестерня	43		1
00.02.03.01.34	Винт саморез	44	ST4,2x65	2
16.13.00.01.00	Промштит	45		1
00.02.03.01.25	Винт саморез	46	ST2,9x10 (ST3x11)	2
00.02.03.01.04	Винт саморез	47	ST4x16	4
16.14.01.00.00	Маховик	48		1
00.02.02.02.16	Шайба	49	Ø8	2
00.02.02.03.03	Шайба стопорная	50	Ø7	1
28.04.00.02.00	Пружина	51		1
16.13.00.02.00	Крышка подшипника	52		1
16.12.01.00.00	Пылесборник	53		1
00.10.02.01.01	Шнур питания с вилкой	54	H05VV-F 2x0,75mm²	1
28.00.00.09.00	Трубка защитная	55		1
00.10.01.04.16	Выключатель	56	STH FA5-10/2B(10A,250V)	1
00.10.04.01.16	Конденсатор	57		1
00.02.03.01.04	Винт саморез	58	ST4x16	9

28.00.00.20.00	Пружина	59		1
28.04.00.00.00	Вилка в сборе	A	поз.4; 5; 6; 7.	1
16.13.01.00.00	Вилка с барабаном в сборе	2+3+A	поз.2; 3; 4; 5; 6; 7.	1

ИНТЕРСКОЛ _____

