




Catálogo de Aplicaciones
Bujías de Precalentamiento

Magneti Marelli ha creado una gama completa de bujías de precalentamiento diseñadas y fabricadas conforme a los estándares cualitativos internacionales, garantizando una amplia cobertura de vehículos circulantes. Todas las bujías de precalentamiento de Magneti Marelli llevan un doble filamento y pueden permanecer encendidas el tiempo necesario que establezca la centralina después de la puesta en marcha del motor.

- ✓ **Arranques en frío inmediatos, incluso en condiciones climáticas muy duras**
- ✓ **Reducción de los consumos y de las emisiones contaminantes**
- ✓ **Fiabilidad total**
- ✓ **Larga duración**

Principio de Funcionamiento




- 1 Cuerpo doble base de apoyo y recubrimiento especial aislante.**
Asegura perfectas características de estanqueidad y aislamiento.
- 2 Funda en superaleación anticorrosiva térmica y química.**
Espesor variable en función de la temperatura específica para cada motor, que se desarrolla en el interior de la precámara.
- 3 Polvo aislante (Mg O) a alta compresión.**
El compactamento, que elimina las intercapas de aire que perjudican la duración del filamento y que aísla perfectamente la espiral, es de particular importancia para la calidad exigida a una buja de precalentamiento.
- 4 Filamento calentador.**
Calienta rápidamente la mezcla para obtener un encendido rápido, incluso en condiciones extremas y mantiene alta la temperatura del motor una vez en marcha obteniendo emisiones más limpias.
- 5 Filamento regulador.**
Gracias a sus características de resistencia controla el aumento de la temperatura para calentar la mezcla lo más rápido posible y así permitir que la buja se mantenga caliente hasta 3 minutos sin riesgo de sufrir daños.
- 6 Soldadura del filamento, de calidad y control constante.**
Realizada con proceso automatizado mediante fusión al láser.

Prestaciones Eléctricas UX / UC / UZ / UY

MAGNETI MARELLI Ultra rápidas DOBLE FILAMENTO

La sinergia de estos componentes reduce el tiempo de espera logrando un funcionamiento óptimo a partir de los 2 segundos, otorgando un mejor rendimiento del motor y una significativa disminución de la descarga de gases incombustos.



Tiempo Seg.	Normal °C	UX/UC/UZ/UY °C
0	0	0
2	350	600
10	600	1000
20	900	1100
30	1010	1150

APTAS PARA MOTORES INYECCIÓN ELECTRÓNICA
DIESEL DE PRE Y POST CALENTAMIENTO


Diesel

Indice

Detalles técnicos del producto


3

Bujías de precalentamiento
Aplicación por marca y vehículo




5

Bujías de precalentamiento
Equivalencias por Código



19

Bujías de Precalentamiento
Aplicación por marca y vehículo





MOTOR



ALFA ROMEO

145 / 146 1.9 JTD	AR 33601-AR 67500	94 - 99	UX20A
145 / 146 / 156 1.9 JTD	AR 32302	98 - 99	UC11A
145 / 146 1.9 JTD	AR 32302	99 - 01	UC19A
145 / 146 / 155 2.0 JTD	AR 67501	94 - 95	UX20A
147 / 156 1.9 JTD	937 A2000	01 ->	UC19A
155 / 164 2.5 TD	VM 07 B-VM 31 B	93 - 95	UX20A
155 / 164 2.5 TD	VM 07 B-VM 31 B	95 - 97	UC14A
156 / 166 2.4 JTD	AR 32501-AR 34202	97 - 05	UC11A
156 / 166 2.4 JTD	839 A6000	00 ->	UC19A

ARO

10.1 / 10.4 1.9 D	Renault F8Q 248	86 - 91	UX20A
240 / 244 / 246 2.5 TD	Peugeot XD 3P/TP	83 - 93	UX20A

AUDI

80 AVANT 1.9 TDi	AAZ	91 - 96	UC31A
100 AVANT 2.5 TDi	AAT-ABP	90 - 94	UC31A
A3 1.9 TDi	ALH + ASV	97 - 01	UX27A*
A3 1.9 TDi	AGR-ALH-AHF-ASV-ATD	96 ->	UC31A
A3 2.0 TDi	CRFA	11.13->	UY7A
A4 1.9 TDi	AHH-AHU-AFF-AWX	96 ->	UC31A
A4 1.9 TDi / Quattro	AJM	98 - 00	UX27A*
A4 2.0 TDi	CMEA	11.13->	UY7A
A4 3.0 TDi		11.10->	UY7A
A5 2.0 TDi	CMEA	12-13	UY7A
A6 1.9 TDi	AHU-AFN-AJM	94 ->	UC31A
A6 2.5 TDi	AEL	94 - 97	UC31A
A6 2.7 TDi	BPP	07.08->	UY7A
A6 3.0 TDi	BMK	07 - 12	UY7A
ALLROAD 2.7 Tdi	BPP	01.07 - 02.10	UY7A
ALLROAD 3.0 Tdi	CDYC	08.06 - 01.10	UY7A
Q3 2.0 Tdi		08.13->	UY7A
Q5 2.0 Tdi	CMBG	09.09->	UY7A

(*) Próximamente



MOTOR



Q5 3.0 Tdi		09.09->	UY7A
Q7 3.0 Tdi		04.06->	UY7A

BMW			
318 2.4 TDS	M41D18	95 ->	UX20A
320 2.0D	M47D20	98 ->	UC26A
325 2.5 TDS	M51D25	91 - 98	UX20A
524 2.4 TDi	M21D24	88 ->	UX20A
525 2.5 TDS	M51D25	91 ->	UX20A
530 3.0 D	M57D30	98 ->	UC26A
X3 3.0 D	M57N 30 6D2	04 - 05	UC02F
X5 3.0 D	M57N 30 6D2	03 - 06	UC02F
X5 3.0 D	M57D 30-30 6D1	01 - 03	UC26A
X5 3.0 D	M57N 2-30 6D3	07->	UC02F

BORDWARD			
VM	VM		UX7A

CHEVROLET			
ASTRA 1.7 TD	TC4EE1	91 - 96	UC9A
ASTRA 2.0 TD	Y20DTH/X20DTH	99 ->	UC16A
BLAZER 2.5 TD	MAXION 4A	93 - 00	UC24A
BLAZER 2.8	MWM 4.07 TCA	00 - 05	UC24A
CORSA 1.7D	ISUZU 4EE1/X17D	95 - 00	UZ1A
CORSA 1.7D	ISUZU 4EE1/X17D	97 - 00	UZ1B
CORSA 1.7 TD	Y 17DT	00 - 07	UZ2A
CORSA 1.7 TD	Y 17DT	00 - 08	UZ2B
LUV 2.5 D	4JA1	92 - 99	UC10A
LUV 2.5 TD	4JA1T	99 - 01	UC10A
MERIVA 1.7 TD	Y 17DT	03 - 09	UZ2A
MERIVA 1.7 TD	Y 17DT	03 - 09	UZ2B
S 10 2.5 TD	MAXION ROVER HST 2.5TD	99 ->	UC24A
S 10 2.8	MWM 4.07 TCA	00 - 05	UC24A
S 10 2.8 CTDi 4X2 / 4X4	MOTOR DURAMAX	12 ->	UY81A*
VECTRA 2.0 DTI 16V	X 20 DTH	98 ->	UC16A



MOTOR



CHRYSLER

CARAVAN 2.5 TD	HR 425 CLIEE	95 - 03	UC14A
LAREDO / LIMITED 3.1 TDi		95 - 00	UC14A
VOYAGER 2.5 TD	HR 425 CLIEE	95 - 00	UC14A

CITROËN

AX 1.5D	VJY - VJZ	93 - 97	UC15A
BERLINGO 1.9 D	D9B - DJI	98 ->	UX20A
BERLINGO 2.0 HDi	DW10TD (RHY)	99 ->	UC12A
BX 1.9 D	D9B	88 - 95	UX20A
C3 1.4 HDi	8HX	02 ->	UY1A
C4 2.0 HDi	DW10BTED (RHR)	06 ->	UC12A
C5 / C8 2.0 HDi	RHS	01 ->	UC12A
C5 / C8 2.2 HDi	4HX	01 ->	UC12A
C15 1.8 D	XUD7	86 - 97	UX20A
JUMPER 1.9 D	D9B	98 ->	UX20A
JUMPER 2.5 TDi	DJ5TED	96 ->	UC40A
PICASSO 2.0 HDi	RHY	00 ->	UC12A
SAXO 1.5 D	VJY - VJZ	96 ->	UC15A
XANTIA 1.9 TDi	D8B	95 ->	UX20A
XSARA 1.9 D	DJY	98 - 02	UX20A
XSARA 1.9 TDi	DHY	98 - 02	UX20A
XSARA 2.0 HDi	RHY	00 - 04	UC12A
ZX 1.9 D - TDi	XUD9TE (D8A)	94 - 98	UX20A

DEUTZ

DEUTZ F6L714 - FA(2/3/4/6) L (514/614/714/716/812)	Lápiz largo		UX32A
DEUTZ F(2/3/4/6/8/12) L (514/614/714/716)	Lápiz corto		UX33A

FIAT

147 SPAZIO 1.3 D	146 B 000	86 - 97	UX20A
DUCATO 1.9 D	DJY	94 - 98	UX20A
DUCATO 1.9 TD	230 A 4000	94 - 02	UX20A
DUCATO 2.5 D	8144 77	94 - 02	UX12A
DUCATO 2.8 D	8140 63	97 ->	UC2A


MOTOR


DUNA / UNO / FIORINO 1.3 D	146 B 000	88 - 97	UX20A
DUNA / UNO / FIORINO 1.7 D	146 B 2000	91 - 01	UX20A
MAREA / BRAVA 1.9 TD	182 A 7000	98 ->	UC4A
MAREA / BRAVA 1.9 JTD	185 B 4000	00 - 02	UC11A
PALIO / SIENA / STRADA 1.7 TD	176 A 3000	96 ->	UX20A
TIPO 1.9 D - TD	160A7000 / 160D1000	92 - 96	UX20A

FORD

COURIER 1.8D	ENDURANCE	98 ->	UX19A
ECOSPORT 1.4 TDCi	F6JA / F6JB	02 ->	UY1A
ESCORT 1.8 D	ENDURA-DE 1.8L RFD / RFK	95 - 99	UX11A
ESCORT 1.8 TD	RVA	95 - 99	UX19A
F-100 2.5 TD	MAXION	98 ->	UC24A
FIESTA 1.8 D	ENDURA-DE 1.8L (RTC/RTD)	95 - 00	UX19A
FIESTA 1.4 TDCi	F6JA / F6JB	01 ->	UY1A
FOCUS 1.8 TDCi	Duratorq TDCi	98 ->	UC22A
FOCUS 2.0 TDCi	Duratorq TDCi	03 ->	UY1A
MONDEO 1.8 TD	RFN - Endura EURO 1	93 ->	UX11A
MONDEO 1.8 TD	EURO 2	93 ->	UX19A
MONDEO 1.8 TDCi	C9DC	98 ->	UC22A
MONDEO 2.0 TDCi	Duratorq TDCi	01 - 05	UC27A
MONDEO 2.2 TDCi	Duratorq TDCi	03 - 07	UC27A
RANGER 2.2 - 3.2 TDCi	GBVAJPF / GBVAJQW	11->	UC82A
RANGER 2.2 - 3.2 TDCi 4x4	GBVAJPF / GBVAJQJ	11->	UC82A
RANGER 2.2 Tdci PUMA		08.12->	UC82A
RANGER 3.2 Tdci PUMA		06.12->	UC82A
RANGER D/C 2.5 TDi	Maxion HS TD 4B	98 - 02	UC24A
RANGER S/C 2.5 TDi	Maxion HS TD 4B	97 - 02	UC24A
TRANSIT 2.2 Tdci PUMA		08.12->	UC82A
TRANSIT 2.4 Di	D4FA	00 - 06	UC27A

HYUNDAI

ACCENT 1.5 CRDi	D3EA	02 - 05	UC33A
ELANTRA 2.0 CDRi	D4EA	01 - 06	UC33A



MOTOR



GALLOPER 2.5 TD	INTERCOOLER D4BH	98 ->	UC23A
H-1 2.5 TD	D4BF / H	97 ->	UC23A
H-100 2.5 TD	D4BF	94 - 00	UC23A
SANTA FE 2.0 CDRi	D4EA	01 - 06	UC33A
TUCSON 2.0 CDRi	D4EA	04 - 08	UC33A
TRAJET 2.0 CDRi	D4EA	01 - 06	UC33A

IME

RASTROJERO Bordward 52HP / Indenor 2.0 4.88	Lápiz largo		UX32A
RASTROJERO Bordward 42HP	Lápiz Corto		UX33A

ISUZU

PICK UP 2.5 D	4JA1	94 ->	UC10A
RODEO	C223	87 ->	UC10A

IVECO

DAILY 2.4 D	SOFIN 8140.61	83 - 89	UX20A
DAILY 2.8 TD		98 ->	UC37A

JAGUAR

X-TYPE 2.0 D	FMBA, FMBB, R4X404	03 - 09	UC27A
--------------	--------------------	---------	-------

JEEP

CHEROKEE 2.1 TD	J8S	89 - 94	UX14A
CHEROKEE 2.1 TD	J8S 814-890	91 - 95	UX20A
CHEROKEE 2.5 TD	VM HR 425 C LIRX	88 - 95	UX20A
CHEROKEE 2.5 TD	VM HR 425 C LIRX	95 - 00	UC14A
GRAND CHEROKEE 2.5 / 2.7 / 3.1	M51 / M 52	95 - 00	UC14A
GRAND CHEROKEE / VOYAGER 2.5 TD	HR425 CLI	95 - 00	UC14A

LADA

ALEKO 1.8 D	RTE, RTS (FORD)	90 ->	UX11A
NIVA 1.9 D	XUD9A (PEUGEOT)	93 ->	UX20A
NIVA 1.9 D	XUD9SD (PEUGEOT)	99 ->	UX20A
SAMARA 1.5 D	XUD9L	95 ->	UC15A



MOTOR



LAND ROVER

DEFENDER 90 2.5 TDi	200/300 TDI	90 ->	UC24A
DISCOVERY 2.5 TDi	12L / 21 L	89 - 94	UC24A
DISCOVERY 2.5 TDi	19 L	95 ->	UC24A
FREELANDER 2.0 Di		98 ->	UC8A
FREELANDER 2.0 TD4	M47D20	00 ->	UC26A
RANGE ROVER 2.4 D	11A	86 - 90	UX7A
RANGE ROVER 2.5 D	14L / 25 6T	94 - 02	UX20A
RANGE ROVER 3.0 TD	M57D30	02 ->	UC26A

MERCEDES BENZ

100 2.4 D	OM 616.963 / 616.9	88 - 96	UX13A
180		91 ->	UX13A
190 2.0D - 2.5 D	OM 601.911 / OM 602.911	89 - 93	UX13A
190 2.5 D - TD	OM 602.911 / OM 602.961	85 - 89	UX20A
200 2.0	OM615.940 / OM 615.912	80 - 89	UX20A
240 2.4 D	OM 616.912	80 - 85	UX20A
300 3.0	OM 617A	77 - 87	UX20A
300 3.0	OM 603.971	92 - 93	UX13A
C200 / C220 2.0 CDi	OM 611.960	98 - 00	UC17A
C200 2.0	OM 601.913	93 - 00	UX13A
C200 / C220 2.0	OM 604.915	96 - 00	UX17A
C220 2.0	OM 604.910	96 - 00	UX16A
C250 2.5 D	OM 605.910	93 - 00	UX16A
C250 2.5 D	OM 605.910	93 - 00	UX17A
C200 2.0D		00 ->	UC17A
C220 2.2 CDi	OM 611.962	00 ->	UC17A
C270 2.7 CDi	OM 612.962	01 ->	UC17A
E200 2.0D - 2.5 TD	OM 612.912 / OM 602.962	93 - 95	UX13A
E250 2.5 D	OM 605.911	93 - 95	UX16A
E300 3.0 D	OM 606.910	93 - 95	UX16A
E200 2.0 CDi	OM 611.960	98 - 02	UC17A
E200 2.0 D	OM 604.917	96 - 02	UX17A
E220 2.2 CDi	OM 611.960 / 611.961	99 ->	UX17A


MOTOR


E270 2.7 CDi	OM 647.961	02 ->	UX17A
E320 3.2 CDi		02 ->	UX17A
E400 4.0 CDi		03 ->	UX17A
S300 3.0 TD	OM 606.961	96 - 99	UX17A
S350 3.5 TD	OM 603.971	93 - 98	UX13A
S320 3.2 CDi	OM 613.960	00 - 02	UC17A
S400 4.0 CDi	OM 628.960	00 ->	UC17A
SPRINTER 2.5 TD	MAXION ROVER HST 2.5TD	95 - 00	UC24A
SPRINTER 2.9	OM 602.980	95 - 00	UX20A
SPRINTER 2.9	OM 602.980	95 - 00	UX23A
SPRINTER 2.3 D		95 - 00	UX13A
SPRINTER 2.2 CDi		00 ->	UC17A
VIANO 2.2 CDi	OM 611.980	03 ->	UC17A
VIANO 2.3 D - TD	OM 601.942	96 - 99	UX13A
VIANO 2.1 CDi	OM 611.960	98 - 03	UC17A
VITO 2.3D - TD	OM 611.970	99 - 02	UX13A
VITO 2.2 CDi		96 ->	UC17A

MITSUBISHI

L200 2.5 D - TD	4D56	95 ->	UZ4B
SPACE WAGON 2.0 TD	4D65 SHC	92 - 00	UZ4B

NISSAN

FRONTIER 2.5 DCi 4WD	YD25DDTi	12 ->	UZ80B
FRONTIER 2.5 DCi 4WD	YD25DDTi	10 ->	UZ80B
FRONTIER 2.5 DCi 4WD	YD25DDTi	10 ->	UZ80B
FRONTIER 2.5 DCi	YD25DDTi	12 ->	UZ80B
FRONTIER 3.0 DCi 4WD	VX9	10 ->	UZ80B
MURANO 2.5 4x4		10 ->	UZ80B
PATHFINDER 2.5 D	TD25	93 - 02	UC23A
PATHFINDER 2.5 DCi 4WD	YD25DDTi	10 ->	UZ80B
PATHFINDER 2.7 D	TD27	93 - 02	UC36A
PATHFINDER 2.7 TD	TD27ETi	97 ->	UC23A
PATHFINDER 3.0 DCi	VX9	10 ->	UZ80B


MOTOR


PATROL 2.7 D	TD27	93 - 02	UC23A
PATROL 4.2 TD	TD42	92 - 98	UC23A
PICK UP 2.5 D	TD25	89 - 98	UC23A
PICK UP 2.7 D	TD27	87 - 98	UC23A
TERRANO II	TD27ETi	93 - 02	UC23A
X-Terra 2.8 TDi	MWM 4.07 TCA	03 - 09	UC24A
X-Trail 2.0 DCi - DCi FWD	M9R / M9R 760	07 ->	UZ80B

PEUGEOT

106 1.5 D	VJY / X	94 ->	UC15A
205 1.9 D	XUD9	87 ->	UX20A
206 1.4 HDi	DV4TD (8HX)	01 ->	UY1A
206 1.9 D	DW8 (WJZ)	98 - 01	UC15A
206 2.0 HDi	DW10TD (RHY)	99 ->	UC12A
306 1.8 - 1.9 D	XUD7	98 ->	UX20A
306 1.9 D - TD	DW8 / DHV	98 ->	UC15A
306 1.9 TD	D8B XUD9 A/L	93 - 00	UX20A
306 2.0 TD	DW10TD	98 ->	UC12A
306 2.0 HDi	DW10TD	99 ->	UC12A
307 2.0 HDi	DW10TD (RHY)	03 ->	UC12A
404D 1.9	INDENOR / XD4.88	76 - 78	UX32A
405 1.9 D	XUD9A / Y	88 ->	UX20A
406 2.0 D	DW10TD	98 ->	UC12A
406 2.1 TD	XUD11ATE	95 - 98	UX20A
406 2.2 HDi	DW12TEDA/F	00 ->	UC12A
407 2.0 HDi	DW10TD	04 ->	UC12A
504 2.3	XD4.88 / XD2	83 ->	UX20A
504 Indenor		75 ->	UX32A
504 GL / GRD / SRD 1.9 / 2.1 / 2.3	XD2 / X4.88 / X4.90	70 - 78	UX32A
505 2.3	XD2	81 ->	UX20A
505 2.5	XD3-T	81 ->	UX20A
806 2.0 HDi	DW10TD (RHY)	<- 03	UC12A
807 2.0 HDi	DW10ATED (RHS)	02 ->	UC12A
BOXER 1.9 D - TD	XUD9AU (DB9)	94 ->	UX20A


MOTOR


BOXER 2.5 D	DJ5 (T9A)	94 ->	UX20A
BOXER 2.5 TDi	DJ5TED	96 ->	UC40A
BOXER 2.8 D	F.28D	99 - 04	UC2A
EXPERT 1.9 D	XUD9AU	96 - 02	UX20A
EXPERT 2.0 HDi	DW10ATED	03 - 08	UC12A
PARTNER 1.9 D	XUD9AU	96 ->	UX20A
PARTNER 1.9 D	DW8B	98 ->	UC15A
PARTNER 2.0 HDi	DW10TD	00 ->	UC12A

RENAULT

18 2.1 D	J8S / J8S 712	86 - 92	UX20A
19 1.9 D	F8Q	94 - 98	UX20A
21 2.1	J8S	91 - 94	UX20A
CLIO 1.9 D	F8Q 676 / 678 / 696	91 - 98	UX22A
CLIO 1.9 D	F8Q 730 / 732	91 - 98	UX14A
CLIO 1.9 D	F8Q 678	97 - 98	UX14A
CLIO II 1.5DCi	K9K 700 / 704 / 702	01 ->	UC31A
CLIO II 1.9 D	F8Q 630	98 ->	UC21A
CLIO II 1.9 D	F8Q 632	99 ->	UC30A
EXPRESS 1.9 D	F8Q 640 / 682	96 ->	UX22A
KANGOO 1.5 DCi	K9K 700 / 704 / 702	01 ->	UC31A
KANGOO 1.9 D	F8Q 632	99 ->	UC30A
KANGOO 1.9 TDi	F9Q 780	00 ->	UC31A
LAGUNA 1.9 DCi	F9Q 718 / 750 / 756	99 ->	UC31A
LAGUNA 1.9 TD	F9Q 751	03 ->	UC31A
LAGUNA 1.9 TDi	F9Q 710	97 - 01	UC31A
LAGUNA 1.9 TDi	F9Q 716	97 - 01	UC8A
LAGUNA 2.2 D	G8T 706 / 752 / 790	93 - 01	UC8A
LAGUNA 2.2 TD	G8T 760	96 - 01	UC8A
MASTER 2.5 DCi 120	G9U 724	01 ->	UC29A
MASTER 2.5 TD	S8V 770	98 - 01	UX11A
MASTER 2.8 TDi	SOFIN	97 ->	UC37A
MASTER 2.8 TDi	S9W 702	98 - 01	UC37A
MASTER III Bus 2.3 DCi 125	M9T 670, 672, 676	10->	UZ80B


MOTOR


MEGANE 1.9 D	F8Q 622 / 790	99 ->	UC30A
MEGANE 1.9 D	F8Q 620 / 624	96 ->	UX22A
MEGANE 1.9 DCi	F9Q 732 / 733	01 ->	UC31A
MEGANE 1.9 TD	F8Q 784 / 786	96 ->	UX18A
MEGANE 1.9 TDi	F9Q 744 / 736	01 ->	UC31A
MEGANE 1.9 TDi	F9Q 730 / 734	97 - 01	UC8A
MEGANE II 1.5DCi	K9K 728	02 ->	UC31A
MEGANE II 1.9 DCi	K9K 722	02 ->	UC31A
SCENIC 1.9 D	F8Q 620	97 - 99	UX22A
SCENIC 1.9 TD	F8Q 784 / 786	97 - 99	UX18A
TRAFIC 2.1 D		89 - 97	UX20A
TRAFIC 2.5 D	SV8 750	97 - 01	UX11A

ROVER

25 2.0 TDi		99 ->	UC8A
45 2.0 TDi		00 ->	UC8A
75 2.0 TDi	M47D20	99 ->	UC26A
220 2.0	20T2R / 20T2N	95 - 00	UC8A
420 2.0	20T2R / 20T2N	95 - 00	UC8A
620 2.0	20T2N	94 - 99	UC8A

SEAT

CORDOBA 1.9 D	1Y	93 - 96	UX8A
CORDOBA 1.9 SDi	AEF / AEY	96 - 99	UC31A
CORDOBA 1.9 SDi	ASY	02 - 06	UC14A
CORDOBA 1.9 TDi	AGR / ALH	96 - 99	UC31A
CORDOBA 1.9 TDi	ASZ / ATD	02 - 06	UC14A
CORDOBA 1.9 TDi	ALH + 1Z + ALH	96 - 01	UX27A*
IBIZA 1.9 TDi	AGR / ALH	96 - 99	UC31A
IBIZA 1.9 TDi	ASZ / ATD	02 - 06	UC14A
IBIZA 1.9 TDi	AGR	99 - 02	UX27A*
INCA 1.9 D	1Y	93 - 96	UX8A
LEON 1.9 TDi	ALH + ASV	99 - 04	UX27A*
LEON 1.9 TDi	ARL	01 ->	UC31A


MOTOR


LEON 1.9 TDi	ASZ / ARL	03 - 06	UC14A
TOLEDO 1.9 TDi	ARL	99 ->	UC31A
TOLEDO 1.9 TDi	ASZ / ARL	03 - 05	UC14A
TOLEDO 1.9 TDi	AGR + ASV	99 - 03	UX27A*

SSANGYONG

KORANDO 2.3 - 2.9		95 ->	UX13A
MUSO 2.3 - 2.9		95 ->	UX13A

SUZUKI

GRAN VITARA 2.0 HDi	DW10TD (RHY)	01 ->	UC12A
GRAN VITARA 2.0 TD	MAZDA RF	98 ->	UC12A
GRAN VITARA 2.0 TDi		94 ->	UC10A
VITARA 1.9 D	XUD9A	95 - 98	UX20A
VITARA 2.0 TDi		94 - 98	UC12A

TOYOTA

COROLLA 2.0	2C	92 - 97	UC38A
COROLLA 2.0	2C-E	97 - 00	UC38A
DYNA	2.0/3.0	88- 95	UC5A
HI LUX 2.8 D, 4WD	3L	95 - 98	UC5A
HI LUX II Pick Up 2.4 D	2L	88 - 97	UC5A
HI LUX II Pick Up 2.5 D-4D	2KD-FTV	01 ->	UC35A
HI LUX III Pick Up 3.0 D	1KD-FTV	06->	Proximamente
HI LUX III Pick Up 3.0 D-4D 4x4	1KD-FTV	07->	Proximamente
SW4 3.0T		96 - 04	UC49A
SW4 3.0 D-4D 4x4	1KD-FTV		Proximamente

VOLKSWAGEN

AMAROK 2.0 Bi TDi / 4 motion	CDCA	10 ->	UY7A
AMAROK 2.0 Bi TDi / 4 motion	CDBA	10 ->	UY7A
AMAROK 2.0 TDi 143CV		12.10->	UY7A
AMAROK 2.0 TDi 180CV		12.10->	UY7A
BORA 1.9 TDi	AGP/ AQM/ AGR/ ALH/ AHF/ ASV	98 - 01	UC31A
BORA 1.9 TDi	AGP/ AQM/ AGR/ ALH/ AHF/ ASV	98 - 01	UX8A

(*) Próximamente



MOTOR



BORA 1.9 TDi	ASZ/ AXR/ ATD	04 - 06	UC14A
BORA 1.9 TDi	D5252T	98 - 05	UX27A
CADDY 1.9 Sd	AEY	95 ->	UC31A
CC 2.0 TDi	CBAA	11->	UY7A
GOL 1.6	AP 1.6D BE	93 ->	UX8A
GOL 1.9 D - TD	EA086 1.9SD 1Y	93- >	UX8A
GOL 1.9 Sd	EA086 1.9SD BGG	93 ->	UC31A
GOLF III 1.9 G TD	AAZ	91 - 99	UX8A
GOLF III 1.9 Sd	AEY	97 - 99	UC31A
GOLF III 1.9 TDi	1Z / AHU/ ALE / AFN	95 - 98	UC31A
GOLF IV 1.9 TDi	D5252T	01 - 07	UX27A
GOLF IV 1.9 TDi	AGP/ AQM/ AGR/ ALH/ AHF/ ASV	98 - 01	UC31A
GOLF IV 1.9 TDi	AGP/ AQM/ AGR/ ALH/ AHF/ ASV	98 - 01	UX8A
GOLF IV 1.9 TDi	ASZ/ AXR/ ATD	01 ->	UC14A
NEW BEETLE 1.9 TDi	D4192T3	00 - 05	UX27A
PASSAT 1.9 TDi	AGP/ AQM/ AGR/ ALH/ AHF/ ASV	98 - 01	UC31A
PASSAT 1.9 TDi	AGP/ AQM/ AGR/ ALH/ AHF/ ASV	98 - 01	UX8A
PASSAT 1.9 TDi	ASZ/ AXR/ ATD	01 - 05	UC14A
PASSAT 1.9 TDi / VARIANT	D5252T	93 - 05	UX27A
PASSAT 2.0 Tdi	CBAB	02.06 - 12.11	UY7A
PASSAT 2.0 Tdi	CLLA	09.12->	UY7A
POLO 1.9 SD	1Y / AEY	96 ->	UC31A
POLO 1.9 TDi	AFN / ASV	96 ->	UC31A
SAVEIRO 1.6	AP 1.67D BE	93 ->	UX8A
SAVEIRO 1.9 D - TD	EA086 1.9SD 1Y	93 ->	UX8A
SENDA 1.6	AP 1.6D BE	93 ->	UX8A
SHARAN 1.9 TDi	AGP/ AQM/ AGR/ ALH/ AHF/ ASV	98 - 01	UC31A
SHARAN 1.9 TDi	AGP/ AQM/ AGR/ ALH/ AHF/ ASV	98 - 01	UX8A
SHARAN 1.9 TDi	ASZ/ AXR/ ATD	01 - 10	UC14A
TIGUAN 2.0 Tdi	CBAB	02.09->	UY7A
TOUAREG 3.0 Tdi	CASA	11->	UY7A

VOLVO

850 TDi	D5252T	96 - 97	UX27A*
---------	--------	---------	--------

(*) Próximamente




MOTOR



**MAGNETI
MARELLI**

S70 TDi	D5252T	97 - 00	UX27A*
V40 1.9 D	D4192T3	00 - 04	UX27A*
V70 I 2.5TDi	D5252T	97 - 00	UX27A*

Bujías de Precalentamiento
Equivalencias por código



BOSCH	MAGNETI MARELLI
0250.201.032	UX8A
0250.201.034	UX7A
0250.201.038	UX16A
0250.201.039	UX2A/UX4A/UX5A/UX9A
0250.201.041	UX13A
0250.201.042	UX20A
0250.201.049	UX19A
0250.201.050	UX18A
0250.202.001	UX11A/UX12A
0250.202.002	UC2A/UC37A
0250.202.020	UC15A
0250.202.022	UC31A
0250.202.023	UC14A
0250.202.024	UX22A
0250.202.025	UC8A
0250.202.026	UX23A
0250.202.028	UC11A
0250.202.029	UC17A
0250.202.032	UC12A
0250.202.034	UC4A
0250.202.035	UC21A
0250.202.036	UC19A
0250.202.040	UC24A

BOSCH	MAGNETI MARELLI
0250.202.042	UC16A
0250.202.043	UC28A
0250.202.085	UC10A
0250.202.087	UC9A
0250.202.093	UC36A
0250.202.094	UC23A
0250.202.095	UC38A
0250.202.103	UC26A
0250.202.125	UC35A
0250.202.128	UC29A
0250.202.129	UC30A
0250.202.130	UC27A
0250.202.131	UC22A
0250.203.002	UY2A
0250.203.004	UY4A
0250.204.001	UY1A
0250.312.003	UZ1B
0250.312.007	UZ4B
0250.402.001	UC01F
0250.402.002	UC02F
0 250 403 009	UY7A
0250.202.040	UC24A

CHEVROLET	MAGNETI MARELLI
9118201	UC16A
70998193 / MI074192	UC24A
MI074192 - 93321136	UZ1A
97358626 / 97210818	UZ2B
97358626 / 97210818	UZ2B
9118201	UC16A

CITROËN	MAGNETI MARELLI
1148105	UY1A
5960 67	UC12A

FIAT


1045497	UX20A
71735462	UC2A
1045497	UX20A
7735920	UX20A

PEUGEOT


5962 03	UC15A
5960 68	UC15A
5960 66	UC12A

FORD


1525910	UY1A
7088988	UX11A
90/579412/0/13	UC24A
1148105 - 1525910	UX19A
1079401	UC22A
R/ZD/4	UX11A
1079401	UC22A

RENAULT


7700100558	UC21A
7700100635	UC30A
77 00 100 586	UC31A
8200490950	UC31A
77 00 111 323	UC31A

ISUZU


8-94133759-8/8-94175158-1	UC10A
---------------------------	-------

TOYOTA


19850-54130	UC53A
-------------	-------

MITSUBISHI


MD 197511	UZ4B
-----------	------

VOLKSWAGEN


N10140105	UC31A
N/102130/02	UX8A
N/101401/05	UC31A
N/102130/02	UX8A



Magneti Marelli Repuestos S.A.
Andonaegui 1035 . C1427BEC
Ciudad Autónoma de Buenos Aires . República Argentina
0800 - 555 - MARELLI (6273554)
mmr.asistenciatecnica@magnetimarelli.com
www.magnetimarelli.com.ar



🌐 www.magnetimarelli.com.ar

📘 **Magneti Marelli Argentina**



ARGENTINA

Magneti Marelli Repuestos S.A.

Hipólito Yrigoyen 571 - 8°Piso - B1638BGP

Vicente López - Provincia de Buenos Aires - República Argentina

0800 - 555 - MARELLI (6273554)

mmr.asistenciatecnica@magnetimarelli.com

www.magnetimarelli.com.ar